

【様式2】

R3年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名		桑野	小学校
-----	--	----	-----

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R4.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	国道195線と県道24線	阿南市桑野町中野の交差点	国道と県道が交差する信号交差点で、車の往来が多い。道幅も狭いため、児童にとって危険である。	(1)登校時の立哨・パトロール (2)交通当番による登校時指導、及び下校時の地域交通ボランティアによる交通指導 (3)路面標示等の設置	(1)適宜実施 (2)毎日実施 (3)実施済み	(1)警察(地域課) (2)学校 (3)道路管理者(県)	
②	交通	国道195線	阿南市桑野町中野の交差点前	歩道がなく、道幅も大変狭いため、登下校時に危険度が高い。	(1)登校時の立哨・パトロール (2)地域交通ボランティアによる交通指導 (3)グリーンベルトの設置	(1)適宜実施 (2)毎日実施 (3)実施済み	(1)警察(地域課) (2)学校 (3)道路管理者(県)	
③	交通	国道195線	阿南市桑野町鳥居前	点滅信号の横断歩道で、車の往来が多い。スピードを出す車が多く、児童の横断時に危険である。	(1)パトロール (2)年度当初、交通安全教室において点滅信号の横断歩道通行時の訓練と注意喚起	(1)適宜実施 (2)4月以降継続的に注意喚起	(1)警察(地域課) (2)学校	
④	交通	国道195線	阿南市内原町中分井ノ坪	点滅信号の横断歩道で、トラックなどの大型の自動車が多く、見通しも悪いため、横断時に危険である。	(1)パトロール (2)児童・保護者への注意喚起	(1)適宜実施 (2)随時実施	(1)警察(地域課) (2)学校	
⑤	交通	岡本第一踏切 市道中富筒崎線	阿南市桑野町岡本JR桑野駅周辺の踏切	道幅が狭く、車の対向も厳しい。児童の踏切横断時が危険である。	(1)パトロール (2)年度当初、交通安全教室において踏切横断時の訓練と注意喚起	(1)適宜実施 (2)4月以降継続的に注意喚起	(1)警察(地域課) (2)学校	
⑥	交通	県道24線	阿南市桑野町幸堂38番地	歩道のない、急なカーブ道で、見通しが大変悪い。スピードを出している車が多く、登校時に児童が危険である。	(1)パトロール (2)安全指導・注意喚起 (3)外側線の引き直し	(1)適宜実施 (2)随時実施 (3)実施済み	(1)警察(地域課) (2)学校 (3)道路管理者(県)	
⑦	交通	県道24線	阿南市桑野町西谷羽落神社	歩道のない、急なカーブ道で、見通しが大変悪い。スピードを出している車が多く、登校時に児童が危険である。	(1)パトロール (2)安全指導・注意喚起 (3)外側線の引き直し	(1)適宜実施 (2)随時実施 (3)実施済み	(1)警察(地域課) (2)学校 (3)道路管理者(県)	

