

【様式2】

R4年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名	平島 小学校
-----	--------

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R5.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	県道141号線	阿波中島駅前	県道は、駅前でカーブしており、ちょうどそこで2車線から1車線になっている。駅前の車道と歩道を分ける線は消えており、そこに駐輪場からはみ出した自転車があるため、児童は車道に入って歩行している。駅前で車の通行量もあり、車の対向時や駐停車している車がある場合には、非常に危険である。	(1)児童への安全指導・登下校時の見守り活動の強化 (2)外側線の引き直し (3)安全な通行について注意喚起	(1)適宜実施・「交通安全だより」を阿南市ホームページ等で公開 (2)実施済み (3)適宜実施	(1)警察(交通課・地域課)・市民活動支援室 (2)道路管理者(県) (3)学校	
②	交通	県道141号線	平島小学校校門周辺	校門前の横断歩道に対して道路に描かれている「ダイヤモンドマーク」が消えかかっており、ドライバーにわかりづらくなっている。	(1)横断歩道関連標示の塗り替え、児童への安全指導・登下校時の見守り活動の強化 (2)外側線の高度化 (3)安全な通行について注意喚起	(1)規制標示については塗り替え上申済(未施行)、適宜実施・「交通安全だより」を阿南市ホームページ等で公開 (2)実施済み (3)登校時に実施	(1)警察(交通課)・市民活動支援室 (2)道路管理者(県) (3)学校・スクールガード	

【平島小学校】

