

【様式2】

R7年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名		中野島 小学校						
番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R8.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	市道中原北別当線 市道岡川堤防線	柳島三叉路周辺	三叉路のため、自動車の通行や対向時に危険である。	(1)教職員による交通指導 (2)PTAによる交通指導 (3)児童クラブによる付添下校 (4)PTAによる下校時パトロール (5)スクールガードによる見守り指導 (6)外側線の引き直し、注意喚起の路面標示「通学路注意」	(1)実施中(月2回) (2)実施中(週2回) (3)実施中(毎日) (4)実施中(週3回) (5)実施中(月1回) (6)令和8年度以降に実施予定	(1)学校 (2)学校 (3)児童クラブ (4)学校 (5)公民館 (6)道路管理者(市)	
②	防災	市道横見柳島中原線	学校から中原神社前の市道	大雨の際に、用水や水田の水があふれて道路が冠水する。	(1)安全に迂回等するよう指導 (2)災害時の警戒活動の強化	(1)適宜実施 (2)適宜実施	(1)学校 (2)警察	
③	交通	市道南島中原線	上中町中原(310～313番地)付近	用水路側に外側線を画線済み。道幅が狭く、用水路への落下の危険がある。	(1)スクールガードによる付添登校と見守り指導 (2)外側線(白線)の設置	(1)実施中(毎日) (2)実施済(H29.12)	(1)学校 (2)道路管理者(市)	
④	防災	市道南島南線	上中町南島(立田牧場東)の市道	大雨の際に、用水や水田の水があふれて、道路のカーブ周辺が冠水する。	(1)安全に迂回等するよう指導 (2)災害時の警戒活動の強化	(1)適宜実施 (2)適宜実施	(1)学校 (2)警察	
⑤	交通	市道岡中原1号線	上中町岡(91番地付近)の市道	カーブミラーはあるが、緩やかなカーブで車の見通しが悪い。	(1)PTAによる付添登校 (2)PTAによる下校時パトロール (3)カーブミラーの設置	(1)実施中(毎日) (2)実施中(週3日) (3)実施済(H29.11)	(1)学校 (2)学校 (3)道路管理者(市)	
⑥	防災	市道岡中原1号線 市道中原南線	上中町中原(バス停～岡方面)の市道	大雨の際に、用水や水田の水があふれて道路が冠水する。	(1)安全に迂回等するよう指導 (2)災害時の警戒活動の強化	(1)適宜実施 (2)適宜実施	(1)学校 (2)警察	
⑦	交通	私道	宝田町平岡(徳島大正銀行宝田支店横)	カーブミラーはあるが、住宅地であるため、出入りする車の通行が多い。	(1)PTAによる下校時パトロール (2)カーブミラーの設置	(1)実施中(週3日) (2)実施済(H31.3)	(1)学校 (2)道路管理者(市)	

【中野島小学校】

