

学校名	番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	H30.11.1現在対策状況	事業主体	備考
宝田小	1	県道27号阿南那賀川線 市道天満神社線	宝田町久保田(小学校南東交差点)	道幅が狭く、見通しが悪い。	ミラーを修繕し見通しを改善 スクールガードによる付き添い登校 教職員による下校時の交通指導 児童への安全指導の徹底(安全確認)	H28 修繕完了 安全指導の徹底 交通指導の徹底 安全指導の徹底	市土木課 学校 学校 学校	
	2	市道今市小学線 市道久保田川原線	宝田町久保田(宝田公民館前)	道幅が細く、登下校時に通行量が多い。	外側線の画線 スクールガードによる見守り指導 教職員による下校時の交通指導 児童への安全指導の徹底	H30.11 工事完了済 見守り指導の徹底 交通指導の徹底 安全指導の徹底	市土木課 学校 学校 学校	
	3	市道平岡三友線 市道久保田川原線	宝田町久保田(宝田公民館東)	道路の交差が鋭角で、見通しが悪い。	カーブミラーを角度調整し、見通しを改良 児童への安全指導の徹底(用水路の反対側通行)	H29 修繕完了 安全指導の徹底	市土木課 学校	
	4	県道130号大林津乃峰線	宝田町今市中新開1番地1付近(コンビニ東)	コンビニ東側の県道に面した歩道が狭くなり、歩行者の通行の妨げとなっている。	道路内の支障物件を撤去し、歩行者の通行幅を確保 スクールガードによる見守り指導 教職員による下校時の交通指導 児童への安全指導の徹底	工事契約済 年度内完成予定 見守り指導の徹底 交通指導の徹底 安全指導の徹底	徳島県南部総合県民局 学校 学校 学校	



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。