

学校名	番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	H30.11.1現在対策状況	事業主体	備考
見能林小	1	市道日開野見能方線	阿南市才見町古りき(美容室どりーむ前)	見通しの悪い交差点だが、高速で通行する車両が多い。	外側線や中央線・減速線の画線	H30.2 対策完了	市土木課 市土木課 阿南警察署 学校	
					カーブミラーの追加及び角度調整による見通しの改善	H29.2 調整済		
					予告表示の補修	修繕済		
					PTAによる見守り指導	PTAによる見守り指導を実施中		
	2	県道193号中林港線 市道日開野見能方線交差点	見能林町念仏免(眉山マンション前の交差点)	車の通行量が非常に多く、登下校の児童が集中する。	交差点小学校側市道の拡幅	H30.3 拡幅工事完了	市土木課 学校	
					PTAによる見守り指導	PTAによる見守り指導を実施中		
	3	県道193号中林港線	見能林町東浦(クリーニング新洗蔵見能林店前)	車の通行量が非常に多く、横断する児童も多い。	児童への安全指導の徹底(横断歩道の正しい渡り方など)	学級担任や集団下校等により指導 地安会による登校時見守り実施	学校	
4	県道285号戒山中林富岡港線	中林町堤ノ内付近	歩行者通路が十分に確保できない。	外側線の引き直し 児童への安全指導の徹底(狭い道路の通行など)	H30.1 対策完了済 学級担任や集団下校等による指導	徳島県南部総合県民局 学校		
5	県道130号大林津乃峰線	見能林町志んじやく(富岡建設前交差点)	車の通行量が多く、脇道からの見通しも悪いため危険である。	PTAによる見守り指導	PTAによる見守り指導を実施中	学校		
6	市道高専林崎線 市道日開野見能方線	見能林町貞成(阿南工業高等専門学校北東角交差点)	車の通行量が多いため危険である。	交差点小学校側水路一部転落防止柵(H=1.1m)設置	H30.3 対策完了済	市土木課 阿南警察署 学校		
				停止線を引き、車両の安全確認を強化 PTAによる見守り指導	修繕済 PTAによる交通指導を実施中			
7	県道285号戒山中林富岡港線	打樋橋～大潟町(渡部電設～喫茶店)	道幅が狭く、ガードレールがないため、車の通行時に危険である。	樹木の伐採及びカーブミラーの角度調整による見通しの改善	県:樹木の伐採済	徳島県南部総合県民局 学校		
				外側線の引き直し 児童への安全指導の徹底(安全確認など)	H30.1 対策完了済 学級担任や集団下校等による安全指導			



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。