

学校名	番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	H30.11.1現在対策状況	事業主体	備考
橋小	1	国道55号 県道35号阿南 相生線 市道中尾西線	橋町塩田(岡部運送前交差点)	国道の車の通行量が多く、脇道の見通しが悪い。	停止指導線の引き直し 安全地帯等の画線	H30.3 対策完了済 H29 区画線設置完了	市土木課 日和佐国道出張所	
	2	国道55号	橋町大浦(橋小学校出入口付近)	車の通行量が多く、児童が集中する。	教職員による登校時の交通指導 スクールガードによる下校時の見守り	継続指導中 継続指導中	学校 学校	
	3	国道55号 国道195号	橋町大浦(橋西交差点)	車の通行量が多く、道路が複雑に交差し、見通しが悪い。	横断歩道での停止位置の表示 PTAによる登校時の見守り指導 児童への安全指導の徹底	作成・表示 継続指導中 継続指導中	学校 学校 学校	
	4	市道橋中央線	橋町西浦(八幡神社御旅所前 三叉路)	道幅が狭いため歩行者通路、見通しも悪い。	道路舗装及び停止指導線の設置等、 道路側溝の整備に合わせて総合的に 整備	H30.3 対策完了済	市土木課	
	5	市道西浜4号線	橋町西浜(防災公園南側登り 口付近)	細い脇道からの見通しが悪く、 市道の道幅も狭い。	横断歩道の移設	学校と協議した結果、現状維持	阿南警察署	
	6	市道橋中央線 国道55号	橋町幸野・汐谷山付近	国道の車の通行量が多く、見通しが悪い交差点である。	外側線の画線 児童への安全指導の徹底 児童通行標識の設置	H29 区画線設置完了 継続指導中 標識の設置を検討中	日和佐国道出張所 学校 学校	



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。