

学校名	番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	学校以外の対策内容	H30.11.1現在対策状況	事業主体	備考
椿泊小	1	市道椿泊線	阿南市椿泊町東64番地付近	道幅が狭く、クランクになって見通しが悪い。	児童への安全指導(蛍光帽子の着用の徹底, 安全確認)	児童への安全指導継続中	学校	
	2	市道椿泊線	阿南市椿泊町東57番地付近	建物の壁があり、見通しが悪い。	スクールガードによる登校時の見守り指導	スクールガードによる登校時の見守り指導継続中	学校	
					児童への安全指導(蛍光帽子の着用の徹底, 安全確認)	児童への安全指導継続中	学校	
	3	市道椿泊線	阿南市椿泊町出島61番地付近	道幅が非常に狭い。	児童への安全指導(蛍光帽子の着用の徹底, 安全確認)	児童への安全指導継続中	学校	
	4	市道椿泊線	阿南市椿泊町糠塚34番地付近	道幅が狭く、登下校の時に危険である。	児童への安全指導(蛍光帽子の着用の徹底, 安全確認)	児童への安全指導継続中	学校	
5	市道椿泊線	阿南市椿泊町糠塚26番地1付近	道幅が狭く、見通しが悪い。	カーブミラーの調整による見通しの改善 児童への安全指導(蛍光帽子の着用の徹底, 安全確認)	H29 調整済 児童への安全指導継続中	市土木課 学校		



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。