


学校名	番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	H30.11.1現在対策状況	事業主体	備考
平島小	1	県道141号大林 那賀川阿南線 市道赤池中島2 号線	那賀川町赤池(中島駅踏切交 差点)	車の通行量が多く、児童の通 行・横断時に危険である。	カーブミラーの修繕で対応	H30 修繕完了	市土木課	
					停止線及び「止まれ」文字等の補修	修繕済	阿南警察署	
					踏切の停止線の画線	H30.10 対策完了済	徳島県南部総合県民局	
					児童への安全指導の徹底	安全指導継続中	学校	
					PTA、民生委員による見守り指導	安全指導継続中	学校	
	2	市道大京原赤 池線	那賀川町赤池～三栗	道幅が狭く、車の通行量が多 い。道路際を大きな用水が流 れ、ガードレールがない。	視線誘導標の設置についても検討	H31以降年次的に転落防止柵等設置予 定	市土木課	
					児童への安全指導の徹底(用水落下注 意の徹底)	安全指導継続中	学校	
					PTAによる見守り指導	安全指導継続中	学校	
	3	市道大京原赤 池線	那賀川町三栗(神宮寺・八幡 神社前)	道幅が狭く、見通しが悪い。	視線誘導標の設置についても検討	H29.8 転落防止柵設置済	市土木課	
					児童への安全指導の徹底	安全指導継続中	学校	
					PTA、民生委員による見守り指導	安全指導継続中	学校	
	4	県道141号大林 那賀川阿南線 市道赤池株木 堤下線	那賀川町赤池(校門前)	車の通行量が多く、見通しが 悪い。	停止線、横断歩道等の補修	修繕済	阿南警察署	
					児童への安全指導の徹底 交通安全指導員・PTAによる見守り指 導	安全指導継続中 見守り指導継続中	学校 学校	
	5	県道141号大林 那賀川阿南線 市道赤池上福 井線 市道北中島二 反畑2号線	那賀川町北中島(旧のベミート ショップ前)	車の通行量が多く、見通しが 悪い。	カーブミラー設置による見通しの改善	H29年度 角度調整済	市土木課	
					停止線及び横断歩道等の補修	修繕済	阿南警察署	
児童への安全指導の徹底 交通安全指導員・PTAによる見守り指 導					安全指導継続中 見守り指導継続中	学校 学校		



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。