



学校名	番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	H30.11.1現在対策状況	事業主体	備考
長生小	1	県道24号線	阿南市長生町本庄立石の信号	三叉路で、右折・左折する車が多い。また、カーブのため信号が見えにくく信号無視する車も多く危険。	カーブミラー設置予定	工事契約済 年度内完成予定	徳島県南部総合県民局	
					交差点東側横断歩道の修繕	H29 対策完了	阿南警察署	
	2	県道24号線	阿南市長生町長生郵便局前信号	普段、点滅信号のため、児童の横断に気づくのが遅くなり、信号無視する車も多く危険。交通量も多い。	教職員による定期的な登下校時の交通指導	継続した指導を実施	学校	
					教職員による定期的な登下校時の交通指導	継続した指導を実施	学校	
	4	県道24号線	阿南市長生町たむらのタマゴ前横断歩道	交通量が多いのに、横断歩道だけで信号がない。児童が横断するのは危険である。	教職員による定期的な登下校時の交通指導	継続した指導を実施	学校	
						文字修繕 H29 対策完了 街頭監視 継続	阿南警察署	
5	県道24号線	阿南市長生町阿南市消防署西出張所付近	歩道と車道との境目の線が切れていて、児童の歩行に危険である。	グリーンライン設置予定	工事発注準備中で年度内完成予定	徳島県南部総合県民局		
6	市道三倉線及び農免三倉線	阿南市長生町三反地交差点(三倉)	大型トラックが頻繁に通る、登下校に危険である。	停止指導線等の引き直し	H29.12 対策完了	市土木課		



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。