

学校名	番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	H30.11.1現在対策状況	事業主体	備考
今津小	1	国道55号バイパス 市道敷地小延3号線	阿南市那賀川町小延日神社前の交差点	国道55号バイパスの交差点で、終日交通量も多く速度も速い車が多い。児童が横断するのは危険を伴う。	市道部分への停止指導線の画線	H30.11 対策完了済	市土木課	
	2	県道敷地羽ノ浦線(275号線)	阿南市那賀川町八幡(県道敷地羽ノ浦線)黒地(県道大林那賀川阿南線)の交差点	歩行者の通行する十分な道路幅のない道が1キロにわたって続く。三叉路にはミラーが備わっておらず登下校時には危険が伴う。	一時停止の「止まれ」文字の表示及び横断歩道等の予告標示修繕 区画線の引き直し	H29 対策完了	阿南警察署	
						H30.11 対策完了済	徳島県南部総合県民局	
	3	県道大林那賀川阿南線(141号線)	阿南市那賀川町敷地学校前交差点	四叉路交差点で塀などにより見通しが悪い。車道も狭く通行には非常に危険が伴う。	PTA・教員による交通立哨を実施	継続した指導及び立哨を実施	学校	
					小学校南側一時停止「止まれ」文字の	H29 対策完了	阿南警察署	
4	県道大林那賀川阿南線(141号線)	阿南市那賀川町今津浦那賀川公民館前の交差点	道路幅の異なる四叉路交差点で、車の通行も多く、児童の横断には危険が伴う。	区画線の引き直し	H30.11 対策完了済	徳島県南部総合県民局		
5	県道大林那賀川阿南線(141号線)	阿南市那賀川町日向団地入り口前歩行者信号	普段は押しボタン式の横断歩道で、速度の出た車の通行が多いため、横断には危険を伴う。	一時停止の「止まれ」文字の表示修繕	H29 対策完了	阿南警察署		
				PTAによる交通立哨を実施	継続した指導及び立哨を実施	学校		



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。