

学校名	番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	H30.11.1現在対策状況	事業主体	備考
桑野小	1	国道195線と県道24線	阿南市桑野町中野の交差点	国道と県道が交差する信号交差点で、車の往来が多く、道幅も狭いため、登下校時に危険である。	横断歩道の補修	H30.11 補修完了済	阿南警察署	
					毎日の登校時の交通当番	交通安全について継続指導中	学校	
					下校時は、地域のボランティアの交通当番で、安全確認を行う	交通安全について継続指導中	学校	
	2	国道195線	阿南市桑野町中野の交差点から内原町方向	歩道がなく、子どもの通り道が狭いため、歩行時に危険度が高い。	区画線引き直し	区画来年度予算要望済	南部総合県民局	
	3	国道195号線	阿南市内原町中分井ノ坪	信号機のない横断歩道で、スピードを出す車が多く、予想以上に危険度が高い。	横断歩道及び停止線の補修 保護者の横断確認を依頼。	H30.11 補修完了済 交通安全について継続指導中	阿南警察署 学校	
	4	県道24線	阿南市桑野町幸堂38番地付近	歩道がない急なカーブ道で、見通しが悪い上に、スピードを出す車が多い。	集団による登校。	交通安全について継続指導中	学校	
					グリーンライン設置	来年度予算要望済	南部総合県民局	



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。