


学校名	番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	H30.11.1現在対策状況	事業主体	備考
椿小	1	県道蒲生田福井線	阿南市椿町字横尾	蒲生田に向かう八幡橋の三差路。急に道幅狭くなり見通しが悪い。	・児童への常時的な交通安全指導の徹底(安全な徒歩通行の仕方)	常時的な交通安全について継続指導中	学校	
	2	県道福井椿泊加茂前線	阿南市椿町庄田	道幅が狭く交通量もある。	・児童への常時的な交通安全指導の徹底(安全な徒歩通行の仕方) ・できるだけ交通量の少ない農道を通行するように進めている。	常時的な交通安全について継続指導中	学校	
	3	県道福井椿泊加茂前線	阿南市椿町字宮ヶ谷	急に道幅がせまくなって見通しが悪い	・児童への常時的な交通安全指導の徹底(安全な徒歩通行の仕方) ・できるだけ交通量の少ない農道を通行するように進めている。	常時的な交通安全について継続指導中	学校	
	4	県道福井椿泊加茂前線	阿南市椿町字瀬井	中学校から自然園の入り口にかけて道幅が狭く、見通しが悪いうえに坂道。	・児童への常時的な交通安全指導の徹底(安全な徒歩通行の仕方)	常時的な交通安全について継続指導中	学校	
	5	主要地方道由岐大西線	阿南市椿町旭野	カーブミラーはあるが、見通しが悪い。	見通しが良くなるように、カーブ手前の水路周辺の竹等を伐採を検討。	見通しが良くなるように、カーブ手前の水路周辺の竹等を伐採を検討。	市農地整備課	



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。