


令和元年度 通学路合同安全点検 対策内容等

学校名	宝田	小学校
-----	----	-----

番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R2.3 現在対策実施状況	実施主体	備考
①	県道27号 阿南那賀 川線市道 天満神社 線	宝田町久保田(小学校南東 交差点)	道幅が狭く、見通しが悪い。	日々の学校支援ボランティアによる引率登校・下校中の見回り。児童への一列・右側通行の呼び掛け。教職員の 下校指導。	適宜実施	学校	
②	市道今市 小学線	宝田町久保田(宝田公民館 前)	道幅が細く、登校時に交通量が多い。	日々の学校支援ボランティアによる引率登校・下校中の見回り。児童への一列・右側通行呼び掛け。教職員の 下校指導。	適宜実施	学校	
③	市道平岡 三友線市 道久保田 川原線	宝田町久保田(宝田公民館 東)	道路の交差が鋭角で、見通しが悪い。	日々の学校支援ボランティアによる引率登校・下校中の見回り。児童への一旦停止・左右確認呼び掛け。教職員の 下校指導。	適宜実施	学校	
				一時停止線の補修	実施済(R元)	警察(交通課)	
				カーブミラーの角度調整 停止指導線の引き直し	実施済(R元.8) 実施済(R2.2)	道路管理者(市)	

【宝田小学校】



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。

番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R2.3 現在対策実施状況	実施主体	備考
----	-----	----------	----------	------	---------------	------	----