

## 令和元年度 通学路合同安全点検 対策内容等

学校名	<b>見能林 小学校</b>
-----	----------------

番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R2.3 現在対策実施状況	実施主体	備考
①	市道日開野見能方線	阿南市才見町古りき「美容室どりーむ」～阿南バイパス	・スピードを出して通行する車両が多い。	PTAによる見守り指導	適宜実施	学校	
				外側線・中央線の設置 減速帯等の設置	実施済(H29.12) 検討中	道路管理者(市)	
②	国道55号阿南道路と落雷神社前の市道との交差点	才見町髭作りの交差点(光の大地からの児童の通学路)	・朝夕の通行量が多い。 ・高速で進行する車が多い。 ・道路の幅が広く、横断に時間がかかる。	児童への安全指導の徹底(横断歩道の正しい渡り方など)	適宜実施	学校	
③	県道285号戒山中林富岡港線	中林町堤ノ内付近金比羅神社～	・幅員が狭く、歩行者通路が十分に確保できない。 ・松林があり、その間は見通しが悪い。	児童への安全指導の徹底(狭い道路の通行・安全確認など)・集団下校	適宜実施	学校	
				カーブミラー調整	実施済(R元.10)	道路管理者(県)	
④	県道193号中林港線市道日開野見能方線交差点	見能林町念仏免(眉山マンション前交差点)	・車の通行量が非常に多く、登下校の児童が集中する。	PTAによる見守り指導	適宜実施	学校	
				交差点市道部の拡幅改良	実施済(H30.3)	道路管理者(市)	
⑤	県道193号線中林港線	見能林町東浦(クリーニング新洗蔵見能林店前)	・車の通行量が非常に多く、横断する児童が多い。	児童への安全指導の徹底(横断歩道の正しい渡り方など)・集団下校地安会による登下校時見守り	実施中	学校	
⑥	国道55号阿南道路と県道193号中林港線との交差点	見能林町塩屋ローソン北の脇海水浴場口店前の交差点	・朝夕の通行量が多い。 ・高速で進行する車が多い。 ・道路の幅が広く、横断に時間がかかる。	児童への安全指導の徹底(横断歩道の正しい渡り方など) 定期的な教員による登校時交通立哨	適宜実施	学校	
⑦	小学校北側の市道	見能林町念仏免(小学校～眉山マンションの市道)	・道路幅が狭く、通学児童が多い。 ・朝夕の交通量が多い	児童への安全指導の徹底(横断歩道の正しい渡り方など) 定期的な教員による登校時交通立哨	適宜実施	学校	
⑧	市道高専林崎線市道日開野見能方線	見能林町貞成(阿南高専北東角交差点)	・阿南道路への抜け道であり、一時停止をしない車両がある。	PTAによる見守り指導	適宜実施	学校	
				停止指導線の引き直し	実施済(R2.2)	道路管理者(市)	

【見能林小学校】



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。

番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R2.3 現在対策実施状況	実施主体	備考
⑨	県道285号 戎山中林富 岡港線	打樋川～大湊町(渡部電設 ～喫茶店)	・道幅が狭く、ガードレールがな いため、車の通行時に危険。 ・人気が少ない	児童への安全指導の徹底(安全確認 など)・集団下校	適宜実施	学校	
				視線誘導標の設置	実施済(R2.3)	道路管理者(県)	
⑩	県道130号 大林津乃峰 線	見能林町志んじゃく(富岡建 設前交差点)	・車の通行量が多く、脇道から の見通しも悪い。	児童への安全指導の徹底(横断歩道 の正しい渡り方など)指導	適宜実施	学校	

番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R2.3 現在対策実施状況	実施主体	備考
----	-----	----------	----------	------	---------------	------	----