

令和元年度 通学路合同安全点検 対策内容等

学校名	橘	小学校
-----	----------	-----

番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R2.3 現在対策実施状況	実施主体	備考
①	国道55号 国道195号	橘町大浦(橘西交差点)	車の交通量が多く、道路が複雑に交差し、見通しが悪い。	・横断歩道の停止位置表示(足型)の書き直し(道路から下げる)。 ・PTAによる立哨指導と横断旗の確認。 ・児童への安全指導の徹底。	実施済(R元) 適宜実施 適宜実施	学校	
				道路標示の塗り直し	実施済(R元)		
②	土佐東街道 国道55号線	橘町西浜(交差点)	自動車用の信号機しかない。	・児童への安全指導の徹底。	適宜実施	学校	

【橘小学校】



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。