

## 【様式2】

## R3年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

|     |        |
|-----|--------|
| 学校名 | 吉井 小学校 |
|-----|--------|

| 番号 | 区別 | 路線名                         | 通学路の危険箇所                     | 危険な状況の内容                                             | 対策内容                                                                    | R4.3.1現在対策実施状況                     | 事業主体                 | 備考 |
|----|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----|
| ①  | 交通 | 主要地方道<br>阿南小松島線             | 加茂谷橋歩道側                      | 歩道が狭くガードレールがない。トラックなどの大型車の通行も多く、車幅いっぱい走行するので、危険を感じる。 | (1)教職員・PTA・スクールガードによる見守り・交通指導, 河川工事の大型トラック等通行者への注意依頼(河川事務所へ連絡), 安全教育の実施 | (1)定期的に実施                          | (1)学校                |    |
| ②  | 交通 | 主要地方道<br>阿南小松島線             | 楠根町金石42番地あたりの山側の歩道           | 白線の所まで土砂がたまり、草が生えてきているため歩道がなくなっている。                  | (1)土砂の撤去・草刈り作業, 児童への交通指導<br>(2)歩行空間の確保(土砂撤去・除草)                         | (1)作業実施済(8月), 交通指導は適宜実施<br>(2)実施済み | (1)学校<br>(2)道路管理者(県) |    |
| ③  | 交通 | 主要地方道<br>阿南小松島線<br>市道吉井旧県道線 | 吉井町地神南16-2<br>理容ゆあさの横のカーブミラー | カーブミラーが見づらい。登校時、スピードが出ている車も多いので危険を感じる。               | (1)パトロール<br>(2)学級や学校便りを活用して, 児童・保護者への注意喚起, 朝の交通パトロール                    | (1)適宜実施<br>(2)適宜実施                 | (1)警察(地域課)<br>(2)学校  |    |

## 【吉井小学校】

