

【様式2】


R 6 年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名	宝田 小学校
-----	--------

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R7.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	阿南那賀川線	宝田小学校前から県道24号線までの道	道幅が狭く、交通量が多い。道幅の狭いカーブでは、車が見えにくく、スピードを出している車もいて危険。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)注意喚起の路面標示等を検討 (3)パトロール	(1)適宜実施 (2)対策内容を検討中 (3)適宜実施	(1)学校 (2)道路管理者（県） (3)警察（地域課）	
②	防災	阿南那賀川線付近	宝田小学校前付近	ブロック塀に接した道路が多くある。また、瓦が一部崩れかけている空き家もあり、地震時、倒壊等の恐れがある。	(1)交通安全指導・注意喚起	(1)地震発生時における注意喚起の中で、ブロック塀の倒壊等の危険についても指導	(1)学校	
③	交通	阿南那賀川線	宝田小学校前から県道130号線方向へ 宝田消防団第1班詰所付近	看板や石碑があり、見通しが悪く、横断する子どもに気づきにくい。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)パトロール	(1)適宜実施 (2)適宜実施	(1)学校 (2)警察（地域課）	
④	交通	市道梅の本線	密蔵院近くにある集会所付近	集会所に蜂の巣があるとの知らせがあったが、確認できず。また、近くの側溝の痛みが激しく危険。	(1)通行時の注意喚起 (2)側溝と路面の段差解消	(1)適宜実施 (2)実施済（R6.9）	(1)学校 (2)道路管理者（市）	
⑤	交通	市道蛭子本久保田線	宝田小学校から宝田公民館への道	田んぼ、用水のどちらにもフェンスなどがないため、危険。また、宝田公民館前の三叉路は見通しが悪く、フェンスで歩行者が見えにくい。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)視線誘導標の設置	(1)適宜実施 (2)令和7年度以降の年次的な実施を検討	(1)学校 (2)道路管理者（市）	
⑥	交通	市道今市小学校線 市道日の本線 市道平岡三友線	宝田公民館から学童への道途中	脇道からの車の合流点の見通しが非常に悪い。児童クラブへの道沿いに塀があり、周りを確認しにくい。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)外側線や停止指導線の引き直し、クロスマークの設置	(1)適宜実施 (2)令和7年度以降に実施予定	(1)学校 (2)道路管理者（市）	
⑦	交通	市道久保田川原線	宝田公民館から県道130号線方面（今市方面）	時期にもよるが、用水路を流れる水が満ちて、溢れそうになり危険。柵の設置ができれば、その境がわかるのだが。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)視線誘導標の設置	(1)適宜実施 (2)令和7年度以降の年次的な実施を検討	(1)学校 (2)道路管理者（市）	
⑧	交通	市道久保田川原線	宝田公民館から県道130号線方面（今市方面）	十字路の見通しが悪く、スピードを出して通行する車もあり、大変危険。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)交差点にクロスマークを設置	(1)適宜実施 (2)令和7年度以降に実施予定	(1)学校 (2)道路管理者（市）	

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R7.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
⑨	交通	市道荒井今市イシン坊線	宝田公民館から県道130号線方面（今市方面）	車1台しか通れない道幅のため、車が来ると歩行者が危険。グレーチングなどがあれば、通れる幅が広くなり安全に通行できそうである。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)蓋掛けによる道路拡幅	(1)適宜実施 (2)令和7年度以降に実施予定	(1)学校 (2)道路管理者（市）	
⑩	交通	県道130号線	農道から県道130号線へ出る道（モータース天羽）	非常に交通量が多く、スピードも速い。過去に事故が多く起こった場所でもあり、信号無視をする車もいる。	(1)交通安全指導・注意喚起	(1)適宜実施	(1)学校	
⑪	交通	市道中当今市線	宝田町日の本161番地付近の道	田んぼ道でガタガタになっているところもあり、つまづくこともある。草も生えてきて歩行や自転車には危険な道路状況である。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)除草及び路面の補修	(1)適宜実施 (2)実施済（R6.9）	(1)学校 (2)道路管理者（市）	
⑫	交通	市道蛭子本久保線	宝田町梅の本394番地付近	用水路のコンクリートの蓋が劣化していて、亀裂があり、危険である。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)側溝蓋の隙間解消と道路との段差解消	(1)適宜実施 (2)実施済（R6.10）	(1)学校 (2)道路管理者（市）	
⑬	交通	市道中当吉富士線	宝田町梅の本付近	用水路の幅が広く、ガードレールも何もついていないことから、増水時に道と用水の境がわからなくなり、危険である。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)視線誘導標の設置	(1)適宜実施 (2)令和7年度以降の年次的な実施を検討	(1)学校 (2)道路管理者（市）	
A	防犯	井関	阿南市宝田町井関・宝橋からたちばな学苑までの道	草木が覆い茂っており、薄暗い感じがし人通りが少ないため、防犯上危険に感じる。	(1)交通安全指導・注意喚起	(1)適宜実施	(1)学校	

【宝田小学校】



①井関