

【様式2】

R 6 年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名	今津 小学校
-----	--------

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R7.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	国道55号バイパス	阿南市那賀川町色ヶ島の交差点	国道55号バイパスの交差点で、終日交通量も多く速度も速い車が多い。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)通行車両の速度低下を促す路面標示の設置	(1)適宜実施 (2)対策済（路面標示、減速帯の設置完了）	(1)学校 (2)道路管理者（国）	
②	交通	国道55号バイパス	阿南市那賀川町江野島美馬石油前の交差点	国道55号バイパスの交差点で、終日交通量も多く速度も速い車が多い。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)通行車両の速度低下を促す路面標示の設置	(1)適宜実施 (2)対策済（路面標示、減速帯の設置完了）	(1)学校 (2)道路管理者（国）	
③	交通	国道55号バイパス	阿南市那賀川町小延日吉神社前の交差点	国道55号バイパスの交差点で、終日交通量も多く速度も速い車が多い。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)通行車両の速度低下を促す路面標示の設置	(1)適宜実施 (2)対策済（路面標示、減速帯の設置完了）	(1)学校 (2)道路管理者（国）	
④	交通	県道敷地羽ノ浦線（275号）	阿南市那賀川町八幡（県道敷地羽ノ浦線）黒地（県道大林那賀川阿南線）の交差点	歩行者の通行する十分な道路幅のない道が1キロにわたって続く。三叉路にはミラーがない。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)ボランティアによる交通指導	(1)適宜実施 (2)毎日実施	(1)学校 (2)ボランティア	
⑤	交通	県道大林那賀川阿南線（141号）	阿南市那賀川町敷地学校前交差点	四叉路交差点で塀などにより見通しが悪い。車道も狭い。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)保護者による交通指導	(1)適宜実施 (2)毎日実施	(1)学校 (2)学校・P T A	
⑥	交通	市道敷地今津浦線	阿南市那賀川町敷地マリ薬局東の三叉路	道路幅の異なる三叉路交差点で、車の通行も多く、見通しが悪い。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)保護者による交通指導 (3)外側線の引き直し	(1)適宜実施 (2)毎日実施 (3)令和3年度に実施済	(1)学校 (2)学校・P T A (3)道路管理者（市）	
⑦	交通	県道大林那賀川阿南線（141号）	阿南市那賀川町今津浦那賀川公民館前の交差点	道路幅の異なる四叉路交差点で、車の通行も多い。	(1)交通安全指導・注意喚起	(1)適宜実施	(1)学校	
⑧	交通	県道大林那賀川阿南線（141号）	阿南市那賀川町日向団地入口前歩行者信号	普段は押しボタン式の横断歩道で、速度の出た車の通行が多い。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)保護者による交通指導	(1)適宜実施 (2)毎日実施	(1)学校 (2)学校・P T A	

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R7.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
⑨	交通	市道色ヶ島向原野上線	阿南市那賀川町今津浦宮面 国道55号バイパスから那賀 川公民館前までの道路	雨量が多くなるとグリーンベル ト付近に水たまりができる。そ れを避けるために児童が道路中 央方向へ出るため危険。	(1)交通安全指導・注意喚起	(1)適宜実施	(1)学校	
⑩	交通	県道大林那賀川阿南 線（141線）	阿南市那賀川町今津浦 那賀川公民館交差点前から 今津浦免許までの道路	道幅が狭い。自動車が速度を落 とすことなく走行するため危 険。	(1)交通安全指導・注意喚起	(1)適宜実施	(1)学校	
A	防犯	国道55号バイパス	阿南市那賀川町色ヶ島の交 差点から約100mほど徳島よ りの地下道	両壁に草が生えていて薄暗く、人 気が無い。	(1)交通安全指導・注意喚起	(1)適宜実施	(1)学校	

【今津小学校】

