

令和2年度 通学路合同安全点検 対策内容等

学校名	今津 小学校
-----	--------

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R3.3現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	国道55号バイパス	阿南市那賀川町色ヶ島の交差点	国道55号バイパスの交差点で、終日交通量も多く速度も速い車が多い。児童が横断するのは危険を伴う。	路面標示計画を策定中。 年内に県警本部と調整。 年度+H8:H15内工事完了予定。	学校では引き続き指導を続けている。	学校	
					通行車両の速度低下を促す路面表示を設置	路面標示計画を県警本部と調整完了。来年度以降の舗装修繕工事時に実施予定。	道路管理者(国)	
②	交通	国道56号バイパス	阿南市那賀川町江野島美馬石油前の交差点	国道56号バイパスの交差点で、終日交通量も多く速度も速い車が多い。児童が横断するのは危険を伴う。	学校便りで保護者に周知するとともに、児童には横断時前後左右を目視しながら横断するよう指導した。	学校では引き続き指導を続けている。	学校	
					通行車両の速度低下を促す路面表示を設置	路面標示計画を県警本部と調整完了。 上り線側: 工事完了。 下り線側: 来年度以降実施予定。	道路管理者(国)	
③	交通	国道55号バイパス 市道敷地小延2号線	阿南市那賀川町小延日吉神社前の交差点	国道55号バイパスの交差点で、終日交通量も多く速度も速い車が多い。児童が横断するのは危険を伴う。	学校便りで保護者に周知するとともに、児童には横断時前後左右を目視しながら横断するよう指導した。	学校では引き続き指導を続けている。	学校	
					通行車両の速度低下を促す路面表示を設置	路面標示計画を県警本部と調整完了。 上り線側: 工事完了。 下り線側: 来年度以降実施予定。	道路管理者(国)	
④	交通	県道敷地羽ノ浦線(275号線)	阿南市那賀川町八幡(県道敷地羽ノ浦線)黒地(県道大林那賀川阿南線)の交差点	歩行者の通行する十分な道路幅のない道が1キロにわたって続く。三叉路にはミラーが備わっておらず登下校時には危険を伴う。	学校便りで保護者に周知するとともに、児童には横断時前後左右を目視しながら横断するよう指導した。	学校では引き続き指導を続けている。	学校	
⑤	交通	県道大林那賀川阿南線(141号線)	阿南市那賀川町敷地学校前交差点	四叉路交差点で塀などにより見通しが悪い。車道も狭く通行には非常に危険を伴う。	学校便りで保護者に周知するとともに、児童には横断時前後左右を目視しながら横断するよう指導した。	学校では引き続き指導を続けている。	学校	

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R3.3現在対策実施状況	事業主体	備考
⑥	交通	市道敷地今津浦線	阿南市那賀川町敷地 マリ薬局東の三叉路	道路幅の異なる三叉路交差点で、車の通行も多く、見通しも悪く、横断歩道がなく、児童の横断には危険が伴う。	学校便りで保護者に周知するとともに、児童には横断時前後左右を目視しながら横断するとともに登下校時は右側通行の指導を徹底した。	学校では引き続き指導を続けている。	学校	
					外側線の引き直し	R3. 3末までに引き直し予定	道路管理者(市)	
⑦	交通	県道大林那賀川阿南線(141号線)	阿南市那賀川町今津浦那賀川公民館前の交差点	道路幅の異なる四叉路交差点で、車の通行も多く、児童の横断には危険が伴う。	学校便りで保護者に周知するとともに、児童には横断時前後左右を目視しながら横断するよう指導した。	学校では引き続き指導を続けている。	学校	
					区画線(外側線)の施工	年度内工事予定	道路管理者(県)	
⑧	交通	県道大林那賀川阿南線(141号線)	阿南市那賀川町日向団地入り口前歩行者信号	普段は押しボタン式の横断歩道で、速度の出た車の通行が多いため、横断には危険を伴う。	学校便りで保護者に周知するとともに、児童には横断時前後左右を目視しながら横断するよう指導した。	学校では引き続き指導を続けている。	学校	

【今津小学校】



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。