

令和2年度 通学路合同安全点検 対策内容等

学校名	樺泊	小学校
-----	----	-----

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R3.3現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	市道樺泊線	阿南市樺泊町東112	山や海岸に続く細い道がたくさんある。	児童への交通指導の徹底	適宜実施	学校	
②	交通	市道樺泊線	樺泊郵便局付近	道幅が狭く、クランクになっている。	児童への交通指導の徹底	適宜実施	学校	
③	交通	市道樺泊線	ゆきや荘付近	見通しが悪い。出会い頭の車との事故が多い。	児童への交通指導の徹底	適宜実施	学校	
					車両の減速を促す路面標示を設置			
④	交通	市道樺泊線	阿南市樺泊町出島61	道幅が非常に狭い。見通しが悪い。	児童への交通指導の徹底	適宜実施	学校	
⑤	交通	市道樺泊線	阿南市樺泊町出島58	道幅が狭く、見通しが悪い。	児童への交通指導の徹底	適宜実施	学校	
⑥	交通	市道樺泊線	阿南市樺泊町出島50	古いブロック塀。	児童への交通指導の徹底	適宜実施	学校	
⑦	交通	市道樺泊線	阿南市樺泊町糠塚26-1	道幅が狭く、見通しが悪い。	児童への交通指導の徹底	適宜実施	学校	
⑧	交通	市道樺泊線	阿南市樺泊町小吹川原	道幅が狭く、見通しが悪い。古いブロック塀。	児童への交通指導の徹底	適宜実施	学校	

【椿泊小学校】



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。