

令和2年度 通学路合同安全点検 対策内容等

学校名	椿 小学校
-----	-------

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R3.3現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	県道福井 椿泊 加茂前線	学校前信号の交差点	徒歩通学の児童が信号を渡って登下校するが、十分な信号待機スペースがないため、車との接触事故が起これないか心配である。	交通指導・児童への指導の徹底	適宜実施	学校	
②	交通	県道福井 椿泊 加茂前線	谷脇美容室前の交差点	徒歩通学児童が横断歩道を渡って通学する。ちょうど道幅が狭小になる箇所であるが、待機スペースも十分でないうえに、福井側から来た車が減速せず狭小路へ進入することが多く、児童の安全が懸念される。	交通指導・児童への指導の徹底	適宜実施	学校	
					横断歩道前後のカラー舗装、減速帯の設置	年度内工事予定	道路管理者(県)	
③	防災	市道横尾 谷上地線 (加茂前橋)	武田酒店前から学校に向かってかかる橋	通常は問題ないが、大きな地震が発生した際に崩落の危険性が考えられる。有事には津波避難場所の夢トンネルへ避難行動をとる計画であるが、橋が崩落すると、避難場所である夢トンネル方面へ向かうことができず、校舎4階もしくは学校南の山林への避難を検討せねばならず、心配である。	訓練と指導の徹底	定期的実施	学校	
					巨大地震による避難の際には、先ず教職員等が橋梁の状態を確認し、安全を確認してから、避難行動をとる。	5年に1度の橋梁点検を実施しており、その点検で修繕等の必要性を確認した場合は、計画的に工事を実施する。	道路管理者(市)	

【椿小学校】

