


## 令和2年度 通学路合同安全点検 対策内容等

|     |        |
|-----|--------|
| 学校名 | 吉井 小学校 |
|-----|--------|

| 番号 | 区別 | 路線名             | 通学路の危険箇所   | 危険な状況の内容  | 対策内容                         | R3.3現在対策実施状況                 | 事業主体     | 備考 |
|----|----|-----------------|--|---|------------------------------|------------------------------|----------|----|
| ①  | 交通 | 主要地方道<br>阿南小松島線 | 阿南市吉井町皇神37料亭まちだ前～吉井町原33加茂谷幼稚園北側<br>県道にかかる横断歩道2カ所 | 車両の往来が激しく、道幅も狭い。大型の工事車両が通行するときは歩道ギリギリになる。加茂谷橋から県道に合流する車両からの見通しが悪い。  | 本歩道を使用する児童に通行・歩行の仕方について指導する。 | 学級指導, 下校指導                   | 学校       |    |
| ②  | 交通 | 主要地方道<br>阿南小松島線 | 楠根トンネル南出入口付近<br>交差点                              | 楠根トンネルからの出入り口で、児童は、スピードの出る箇所道路の横断を行う。   | 本歩道を使用する児童に通行・歩行の仕方について指導する。 | ・学級指導, 登下校指導<br>・保護者等による交通立哨 | 学校       |    |
| ③  | 交通 | 主要地方道<br>阿南小松島線 | 楠根トンネル北出入口付近                                     | 楠根トンネルからの出入り口で、児童は、スピードの出る箇所道路の横断を行う。トンネル入り口、アパート前の横断歩道の白線が消えかかっている。無灯の車両が多い。   | 本歩道を使用する児童に通行・歩行の仕方について指導する。 | 学級指導, 下校指導                   | 学校       |    |
|    |    |                 |  |   | 歩道等塗り替え予定                    | 塗り替え予定                       | 警察(交通課)  |    |
|    |    |                 |  |   | 横断歩道前後のカラー舗装, 減速帯の設置         | 年度内工事予定                      | 道路管理者(県) |    |
| ④  | 交通 | 主要地方道<br>阿南小松島線 | 加茂谷公民館下県道と加茂谷潜水橋への分岐点にある横断歩道                     | 加茂谷トンネル内無灯の車両が多い。加えてここ1年、堤防工事のため工事車両の往来があり交通量が増えている。交通量の増加は今後も続く。また、加茂方面からのトンネルを出た時に下りで速度が超過している車両が多く、横断歩道を横断中危険なこともある。 | 本歩道を使用する児童に通行・歩行の仕方について指導する。 | 学級指導, 下校指導                   | 学校       |    |
|    |    |                 |  |   | 横断歩道前後のカラー舗装, 減速帯の設置         | 年度内工事予定                      | 道路管理者(県) |    |

## 【吉井小学校】



⑤ 加茂谷トンネル

この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。