

学校名	番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	H30.11.1現在対策状況	事業主体	備考
津乃峰小	1	国道55号 市道中分触崎 線	阿南市津乃峰町戎山(名蔵た ばこ店前交差点)	国道の車の通行量が多く、市 道への進入車両も多いため、 危険である。	教職員による交通指導 PTAによる見守り指導	集団下校時や登下校指導 H29.8から信号の反応時間の短縮と押し ボタン設置場所が子供用に低くなった ため指導を休止	学校 学校	
	2	県道286号津乃 峰筒崎線	阿南市津乃峰町中分(元 県 食阿南精米工場前)	信号がなく車の通行量が多い ため、横断する児童が危険で ある。	横断歩道予告表示を改修 教職員による交通指導及び路肩の除 草作業	修繕済 5月、9月に実施	阿南警察署 学校	



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。