

学校名	番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	H30.11.1現在対策状況	事業主体	備考
新野小	1	県道35号線	新野町入田	路側帯の部分の白線が消えているため児童の通学が危険	<ul style="list-style-type: none"> <li>・登下校時の保護者・スクールガード等による交通指導強化</li> <li>・定期的な現場状況確認</li> <li>・児童への常時的な交通安全指導の徹底(安全な徒歩通行の仕方)</li> <li>・駐在所におけるパトロール強化</li> </ul>	交通安全について継続指導中	学校	
	2	県道35号線 市道入田仲町線	新野町入田	2の延長道で、路側帯の部分がほとんどなく、草も生い茂っている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・登下校時の保護者・スクールガード等による交通指導</li> <li>・定期的な現場状況確認</li> <li>・児童への常時的な交通安全指導の徹底(安全な徒歩通行の仕方)</li> <li>・駐在所におけるパトロール強化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>外側線、停止指導線の引き直し</li> <li>区画線の引き直し</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>来年度予算要望中</li> <li>来年度予算要望済</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>市土木課</li> <li>徳島県南部総合県民</li> </ul>



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。