

【様式2】

R4年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名	見能林 小学校
-----	---------

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R5.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	国道55号	光の大地入口方面道との交差点	・見通しのよい直線道路で、通行車両のスピードがよく出ている。	(1)児童への安全指導・登下校時の見守り活動の強化 (2)減速路面標示の設置 (3)安全な通行について注意喚起と見守り活動	(1)適宜実施・「交通安全だより」を阿南市ホームページ等で公開 (2)実施済(R4.11) (3)適宜実施	(1)警察(交通課・地域課)・市民活動支援室 (2)道路管理者(国) (3)学校	
②	交通	県道285号線	中林町堤ノ内付近 金比羅神社～	・幅員が狭く、民家の塀で見通しが悪い。 ・松林があり、その間は見通しが悪い。	(1)児童への安全指導・登下校時の見守り活動の強化 (2)安全な通行について注意喚起と見守り活動	(1)適宜実施・「交通安全だより」を阿南市ホームページ等で公開 (2)適宜実施	(1)警察(交通課・地域課)・市民活動支援室 (2)学校	
③	交通	市道国道かやの線	市道とひまわり保育園・阿南中学校方面への道路との交差点付近	・市道に出る時に見通しが悪く、車と児童との接触のおそれ。	(1)児童への安全指導・登下校時の見守り活動の強化 (2)減速を促す路面標示を設置※双方向に「速度落とせ」 (3)安全な通行について注意喚起と見守り活動	(1)適宜実施・「交通安全だより」を阿南市ホームページ等で公開 (2)実施済(R5. 2) (3)適宜実施	(1)警察(交通課・地域課)・市民活動支援室 (2)道路管理者(市) (3)学校	
④	交通	県道193号 中林港線	眉山マンション前点滅信号のある交差点	・通行量が多く、スピードも出ている。	(1)児童への安全指導・登下校時の見守り活動の強化 (2)安全な通行について注意喚起と見守り活動	(1)適宜実施・「交通安全だより」を阿南市ホームページ等で公開 (2)適宜実施	(1)警察(交通課・地域課)・市民活動支援室 (2)学校	
⑤	交通	県道193号 中林港線	原田スポーツ付近	・通行量が多く、スピードも出ている。 ・信号が無い。	(1)児童への安全指導・登下校時の見守り活動の強化 (2)安全な通行について注意喚起と見守り活動	(1)適宜実施・「交通安全だより」を阿南市ホームページ等で公開 (2)適宜実施	(1)警察(交通課・地域課)・市民活動支援室 (2)学校	
⑥	交通	国道55号	県道193号との交差点	・見通しのよい直線道路で、通行車両のスピードが出ている。	(1)児童への安全指導・登下校時の見守り活動の強化 (2)薄くなった減速路面標示の引き直し (3)安全な通行について注意喚起と見守り活動	(1)適宜実施・「交通安全だより」を阿南市ホームページ等で公開 (2)実施済(R4.11) (3)適宜実施	(1)警察(交通課・地域課)・市民活動支援室 (2)道路管理者(国) (3)学校	
⑦	交通	市道小学校林崎線	見能林町貞成	・信号の無い交差点。横断児童も多い。	(1)児童への安全指導・登下校時の見守り活動の強化 (2)停止指導線の設置 (3)安全な通行について注意喚起と見守り活動	(1)適宜実施・「交通安全だより」を阿南市ホームページ等で公開 (2)実施済(R2. 2) (3)適宜実施	(1)警察(交通課・地域課)・市民活動支援室 (2)道路管理者(市) (3)学校	
⑧	交通	国道55号	県道285号との交差点	・片側2車線の道路で、通行車両のスピードが出ている。	(1)児童への安全指導・登下校時の見守り活動の強化 (2)減速路面標示を設置(国)次年度以降 (3)安全な通行について注意喚起と見守り活動	(1)適宜実施・「交通安全だより」を阿南市ホームページ等で公開 (2)路面標示計画中 (3)適宜実施	(1)警察(交通課・地域課)・市民活動支援室 (2)道路管理者(国) (3)学校	
⑨	交通	市道見能方中央線	見能林町西内 学校正門周辺の通学路	・狭い直線道路と三叉路で、通行車両のスピードが出ている。学校駐車場への乗り入れの車両の出入りが頻繁にある。	(1)一時停止停止線の塗り替え上申，児童への安全指導・登下校時の見守り活動の強化 (2)外側線の引き直し (3)安全な通行について注意喚起と見守り活動	(1)施行済、適宜実施・「交通安全だより」を阿南市ホームページ等で公開 (2)令和5年度に対策予定 (3)適宜実施	(1)警察(交通課・地域課)・市民活動支援室 (2)道路管理者(市) (3)学校	

⑩	交通	県道	見能林町上かうや 富岡建設前押しボタン式横 断歩道	・横断歩道と車道の一時停止線が見 えない。赤信号に気づかずか、歩行 者がいるのに停止しないまま通過し た車両があった。	(1)横断歩道関連標示の塗り替 え上申, 児童への安全指導・登下 校時の見守り活動の強化 (2)安全な通行について注意喚 起と見守り活動	(1)施行済, 適宜実施・ 「交通安全だより」を阿南 市ホームページ等で公開 (2)適宜実施	(1)警察(交通課・地 域課)・市民活動支 援室 (2)学校	
⑪	交通	市道高専 林崎線 市道青木 八幡線	見能林町林崎 林崎神社前四つ角	・狭い直線道路で, 通行車両のス ピードが出ている。	(1)児童への安全指導・登下校 時の見守り活動の強化 (2)外側線の引き直しを年次的 に行う (3)安全な通行について注意喚 起と見守り活動	(1)適宜実施・「交通安全 だより」を阿南市ホーム ページ等で公開 (2)令和5年度以降対策 予定 (3)適宜実施	(1)警察(交通課・地 域課)・市民活動支 援室 (2)道路管理者(市) (3)学校	

【見能林小学校】

