

令和元年度 通学路合同安全点検 対策内容等

学校名	富岡	小学校
-----	-----------	-----

番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R2.3 現在対策実施状況	実施主体	備考
①	市道魚の棚線 市道玉塚トノ町線	阿南市富岡町トノ町	酒店やすし店前の交差点で信号がないため、飛び出しによる危険がある。	各学級において、児童へ具体的箇所を示して、安全な通行について、常時、安全指導を継続的に実施	継続実施中	学校	
				外側線の引き直し	実施予定(R2)	道路管理者(市)	
②	市道領家中村線 市道中村元村線	阿南市領家町筒路	かじかわ整形前の交差点では、道路が狭い上に交通量が多く、児童の登下校も多い。	各学級において、児童へ具体的箇所を示して、安全な通行について、常時、安全指導を継続的に実施	継続実施中	学校	
				交差点部カラー舗装	実施済(H31.3)	道路管理者(市)	
③	市道野神住吉線	阿南市西路見町	アピカ駐車場の出入り口で、通勤者と児童の通学等が重なり事故が起きやすい。	各学級において、児童へ具体的箇所を示して、安全な通行について、常時、安全指導を継続的に実施	継続実施中	学校	
④	国道55号バイパス	阿南市西路見町江川	歩道橋のコンビニ駐車場への入り口では、児童の登校時車の出入りが多く危険である。	各学級において、児童へ具体的箇所を示して、安全な通行について、常時、安全指導を継続的に実施	継続実施中	学校	
				ポストコーンの設置	実施済(R元.10)	道路管理者(国)	
					実施済(R元.12)	道路管理者(県)	
⑤	市道富岡中央線	阿南市富岡町トノ町ほか	商店街で通行車両も多く、児童の登下校が危険である。	各学級において、児童へ具体的箇所を示して、安全な通行について、常時、安全指導を継続的に実施	継続実施中	学校	
				横断歩道予告表示の補修	実施済(R元)	警察(交通課)	
				路側部グリーンベルト設置	実施済(R2.3)	道路管理者(市)	
⑥	市道領家浜田線	阿南市領家町浜田ほか	通学路として、登下校の児童が多く通行しているが、道路幅員が狭いにもかかわらず、車両の通行も多く危険である。	各学級において、児童へ具体的箇所を示して、安全な通行について、常時、安全指導を継続的に実施	継続実施中	学校	
				路側部グリーンベルト設置(継続)	実施済(R2.3)	道路管理者(市)	

【富岡小学校】



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。