【様式2】

# R3年度　通学路合同安全点検　対策内容等調査票

| 学校名 | 見能林　小学校 |
|---|---|

| 番号 | 区別 | 路線名 | 通学路の危険箇所 | 危険な状況の内容 | 対策内容 | R4.3.1現在対策実施状況 | 事業主体 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 交通 | 県道130号大林津乃峰線<br>市道志んじゃく1号線 | 見能林町志んじゃく(サロンドポート美容室前道路との交差点付近) | ・道幅が狭く，脇道からの見通しも悪い。これまでも自転車と車の接触などがあったとの情報がある。 | (1)登校時の立哨・パトロール<br>(2)地域子ども会の中で児童に指導<br>(3)停止指導線の設置 | (1)適宜実施<br>(2)適宜実施中<br>(3)R4年度に対策予定 | (1)警察(地域課)<br>(2)学校<br>(3)道路管理者(市) | |

【見能林小学校】

学原町
才見町
平野
牛屋崎
米島
中林
中林町
打樋川
見能林駅
見能林町
北の脇
見能林小学校
高専
青木
林崎
南林
高崎山
大潟町
300m
地理院地図
(電子国土Web)