

【様式2】

R3年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名	山口 小学校
-----	--------

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R4.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	国道195号線	阿南市山口町壱万	信号のない横断歩道がある。西側から下りのカーブになっており見通しが悪い。スピードを出す車が多い。横断歩道が薄くなっている。	(1)登校時の立哨 (2)児童への交通安全指導 (3)路面標示等の設置	(1)適宜実施 (2)適宜実施 (3)工事発注済み	(1)警察(地域課) (2)学校 (3)道路管理者(県)	
②	交通	国道195号線	阿南市山口町平野	橋へと向かう信号のない横断歩道で、スピードを出す車が多い。この奥にはサルも出没する。横断歩道が薄くなっている。	(1)パトロール (2)児童への交通安全指導	(1)適宜実施 (2)適宜実施	(1)警察(地域課) (2)学校	
③	交通	国道195号線	阿南市山口町久延	小学校前の信号交差点で、信号待ちをするスペースが無く、危ない。信号無視をする車が少なくない。	(1)パトロール (2)児童への交通安全指導及び、信号待ちスペース確保のための垣根の剪定	(1)適宜実施 (2)適宜実施	(1)警察(地域課) (2)学校	
④	交通	国道195号線	阿南市山口町久延	東側からの予告信号はあるが、予告信号と信号が離れていることや、信号が民家の植木で隠れているため、直前にならないと信号の色がわからない。信号ありの標識も老朽化でわかりづらく、急ブレーキで止まる車もある。	(1)パトロール (2)児童への交通安全指導	(1)適宜実施 (2)適宜実施	(1)警察(地域課) (2)学校	
⑤	防災	市道森国線	山口町森国 山口城趾横	老朽化した民家の高い塀がある。登校時は右側通行なので、塀の横を歩行している。	(1)パトロール (2)児童への交通安全指導(通学路の変更を指導)	(1)適宜実施 (2)適宜実施	(1)警察(地域課) (2)道路管理者(県) (3)学校	
⑥	交通	市道嵐谷線	阿南市山口町大久保	複雑な五辻。山口ストア側に横断するとき、横断歩道がない。	(1)児童への交通安全指導	(1)実施済み	(1)学校	
⑦	交通	国道195号線	阿南市山口町元長	見通しのよい直線道路。横断する児童がいるが、横断歩道がない。	(1)児童・保護者への交通安全指導	(1)実施済み	(1)学校	
⑧	交通	県道284号線	阿南市山口町末広 山口保育所前	横断歩道が薄くなっている。以前シカも出没している。	(1)パトロール (2)児童への交通安全指導 (3)外側線の高度化	(1)適宜実施 (2)適宜実施 (3)実施済み	(1)警察(地域課) (2)学校 (3)道路管理者(県)	

⑨	交通	県道284号線	阿南市山口町末広	交通量の多い三叉路である。ちょうど曲がり角に横断歩道がある。安全地帯に侵入できないようポールがあるが、破損している。	(1)児童への交通安全指導 (2)ポストコーンの設置	(1)実施済み (2)実施済み	(1)学校 (2)道路管理者(県)	
⑩	交通	県道284号線	阿南市山口町末広	道路が狭くなっており、歩道がない。児童は、歩道がないため⑨の交差点で横断し、桑野川堤防(西側)の砂利道を通っている。	(1)パトロール (2)児童への交通安全指導 (3)外側線の高度化 (4)定期的なパトロールの実施	(1)適宜実施 (2)適宜実施 (3)実施済み (4)定期的実施	(1)警察(地域課) (2)学校 (3)道路管理者(県) (4)青少年健全育成センター	

【山口小学校】

