## 【様式2】

## R3年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名	岩脇	小学校

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R4.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
1)		駅前2号線	(羽ノ浦町公民館古庄分館 前〜 交通安全道路入口にかけ て)	インが設置されているが、該 当箇所には設置がない。該当 箇所は自動車の交通量も多 く、児童の登下校時の通行が 危険である。		(1)R4年度以降対応	(1)道路管理者(市)	
2		市道古庄 旧道線		該当箇所は道幅が狭く見通しが悪い道路であるが,抜け道として利用されることが多く,自動車の交通量が多い。児童の登下校時の通行が危険である。	(1)グリーンラインの設置(両側)	(1)R4年度以降対応	(1)道路管理者(市)	

## 【岩脇小学校】

