

【様式2】

R5年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名		椿 小学校						
番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R6.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	市道横尾谷 上地線	校門前～横断歩道	送迎の車が入り出る横を、 児童が通るのが、危険。	(1)安全な通行について児童・ 保護者への注意喚起 (1)交通安全に関する指導を強 化	(1)保護者への注意喚起の文 書を配布。個人懇談でも周知 徹底。低学年は保護者が車を 降りて、乗車させる。 (1)朝会等で、危険な状況があ るたびに安全面についての全 体指導を行っている。 (1)危険箇所等について教職 員が周知徹底している。	(1)学校	
①	交通	市道横尾谷 上地線	校門前～信号までの道	道幅が狭い。	(1)安全な通行について児童・ 保護者への注意喚起 (1)交通安全に関する指導を強 化	(1)朝会等で、危険な状況があ るたびに安全面についての全 体指導を行っている。 (1)危険箇所等について教職 員が周知徹底している。 (1)現在は、登校時に通過する 児童はいないが、帰りに公文 に直接行く児童が通るときは、 教師がついていくようにしてい る。	(1)学校	
①	交通	市道横尾谷 上地線	押しボタン式信号機前横断 歩道	狭い道をトラックなどが、ス ピードをあげて走る。	(1)安全な通行について児童・ 保護者への注意喚起 (1)交通安全に関する指導を強 化	(1)朝会等で、危険な状況があ るたびに安全面についての全 体指導を行っている。 (1)危険箇所等について教職 員が周知徹底している。 (1)現在は、登校時に通過する 児童はいないが、帰りに公文 に直接行く児童が通るときは、 教師が信号を渡るまでついて いくようにしている。	(1)学校	
①	防災	市道横尾谷 上地線	校門前～信号機。その途中 の橋	大雨時に川の水が増水し、冠 水する。	(1)安全な通行について児童・ 保護者への注意喚起	(1)大雨警報が出たら、すぐに 保護者に迎えに来てもらうよう にする。	(1)学校	
A	防犯							
B	防犯							

【椿小学校】



