

【様式2】

R5年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名	平島 小学校
-----	--------

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R6.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	県道141号	学校正門北側のT字交差点	交通量が多く、多くの小学生・中学生が利用する通学路である。坂になっており、鋭角に曲がるうえ、電信柱、用水路も重なり、見通しが悪い。横断歩道もない。	(1)グリーンライン整備 (2)安全な通行についての児童への注意喚起	(1)過年度にグリーンライン整備済み。 (2)学級や全校指導等で安全な通行についての日常的・定期的な指導 (2)教職員や保護者による見廻り (2)洪水や地震時における通学路の危険性の定期的な指導	(1)道路管理者(県) (2)学校	
②	交通	県道141号	ブルースプーン前の変形四つ角交差点	建物や塀により、大変見通しが悪い。また、自動車の速度が出やすい坂のあとに横断歩道がある。	(1)カーブミラーの角度調整 (2)安全な通行についての児童への注意喚起	(1)平成29年度角度調整済み (2)学級や全校指導等で安全な通行についての日常的・定期的な指導 (2)教職員や保護者による見廻り (2)立哨当番による指導	(1)道路管理者(市) (2)学校	
③	交通	県道141号	JR中島踏切北側の道路	県道141号から東側の市道へと渡る際に、交通量が多いが横断歩道もない。	(1)横断歩道、一時停止等の摩耗は状態に応じて補修上申 (2)安全な通行についての児童への注意喚起	(1)一時停止の停止線は塗り替えを上申 (2)学級や全校指導等で安全な通行についての日常的・定期的な指導 (2)教職員や保護者による見廻り	(1)警察(交通) (2)学校	
④	交通	市道赤池中島2号線	JR中島踏切から東へと続く道路	交通量も多いが、道路が狭く、両側は田んぼである。道路両側にある歩道のラインもほとんど消えている。子どもも歩行しにくく、自動車の運転手からも車道・歩道も区別がつかない。	(1)外側線の引き直し (2)安全な通行についての児童への注意喚起	(1)令和6年度以降に対策予定 (2)学級や全校指導等で安全な通行についての日常的・定期的な指導 (2)教職員や保護者による見廻り	(1)道路管理者(市) (2)学校	
⑤	交通	市道赤池株木堤下線	学校西門からJR踏切にかけての道路	西門前の横断歩道がほとんど消えている。また、線路を渡る道幅がせまく、自動車と歩行者が同時に渡ることはできない。	(1)外側線の引き直し (2)横断歩道の引き直し (3)安全な通行についての児童への注意喚起	(1)令和6年度以降に対策予定 (2)令和5年度補修済み (3)学級や全校指導等で安全な通行についての日常的・定期的な指導 (3)教職員や保護者による見廻り	(1)道路管理者(市) (2)警察(交通) (3)学校	
⑥	交通	市道大京原赤池線	三栗神社東側から用水路に面している道路	道路の南側に用水路が面しているので、安全確保のため登校時は左側通行となっている。その旨を伝える看板の字が薄くなっている。	(1)外側線の引き直し (2)看板の修復 (3)安全な通行についての児童への注意喚起	(1)令和6年度以降に対策予定 (2)適宜実施 (3)教職員や保護者による見廻り (3)洪水や地震時における通学路の危険性の定期的な指導	(1)道路管理者(市) (2)学校教育課 (3)学校	

【平島小学校】



