

【様式2】

R5年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

| 学校名 | | 羽ノ浦 小学校 | | | | | | |
|-----|----|---------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|----|
| 番号 | 区別 | 路線名 | 通学路の危険箇所 | 危険な状況の内容 | 対策内容 | R6.3.1現在対策実施状況 | 事業主体 | 備考 |
| ① | 交通 | 市道天木春日野線 | 羽ノ浦町中庄上ナカレ(情文方面・春日の方面の三叉路周辺道路, 道路下トンネル・交差点付近) | 車の通行量が多く, 歩道の道幅が狭いため, 小中学生の登下校など, 通行に危険を生じる場合がある。 | (1)外側線の引き直し (2)横断歩道、一時停止等の摩耗は状態に応じて補修上申 (3)安全な通行について児童への注意喚起 | (1)令和6年度以降に対策予定 (2)適宜実施 (3)学校通信等で保護者に通知。スクールガード・自警団による見守り。交通安全教育の実施 (3)登校時の立哨・パトロール | (1)道路管理者(市) (2)警察(交通課) (3)学校 | |
| ② | 交通 | 県道大林津乃峰線(130号) | 羽ノ浦町中庄上ナカレ(美容院竹とんぼ店・阿南信用金庫前道路の交差点付近) | 車の通行量が多く, 小中学生が通学中に歩道の道幅が狭いため通行に危険な場合がある。 | (1)巻き込み防止の注意喚起のため, 横断歩道手前の老朽化したラバーポールを交換する。 (2)横断歩道、一時停止等の摩耗は状態に応じて補修上申 (3)安全な通行について児童への注意喚起 | (1)実施済み (2)適宜実施 (3)学校通信等で保護者に通知。スクールガード・自警団による見守りの強化 | (1)道路管理者(県) (2)警察(交通課) (3)学校 | |
| ③ | 交通 | 県道坂野羽ノ浦線(274号) | 羽ノ浦町中庄(富岡東羽ノ浦校西・富永医院前道路) | 小学生が通学中に道幅狭く用水路が左右にあり通行に危険(落ち込む危険)な場合がある。 | (1)安全な通行について児童への注意喚起 | (1)学校通信等で保護者に通知。スクールガード・自警団による見守りの強化, 交通安全教育の実施 | (1)学校 | |
| ④ | 交通 | 県道坂野羽ノ浦線(274号)・市道羽ノ浦居春日野線 | 羽ノ浦町中庄上ナカレ(岸呉服店横, 踏切切いのフェンス) | 近々行われる羽ノ浦歩道橋修繕工事により歩道橋通行不可となれば, そのフェンス前を通学することになる。大勢の児童が通行をした際, 何らかの拍子でフェンスに触れフェンスごと倒れたり, フェンスが通行者に倒れかかったりする恐れがある。 | (1)ガードレールの修繕 (2)歩道橋下の安全道路のペンキ部補色 (3)安全な通行について児童への注意喚起 | (1)実施済み (2)ペンキ塗りをして修繕済み (3)学校通信等で保護者に通知。スクールガード・自警団による見守りの強化 | (1)道路管理者(市) (2)自警団, 羽ノ浦交番 (3)学校 | |
| ⑤ | 交通 | 県道坂野羽ノ浦線(274号) | 羽ノ浦町中庄市(KOFS STAND hanoura前の四叉路交差点) | 道幅の異なる変則的な四叉路交差点となっており, 車の通行量も多い。その上, 信号機も設置されていないため, 小中学生の登下校をはじめ, 通行者が非常に危険な状態となっている。 | (1)安全な通行について児童への注意喚起 | (1)学校通信等で保護者に通知。スクールガード・自警団による見守りの強化 | (1)学校 | |
| A | 防犯 | | | | | | | |
| B | 防犯 | | | | | | | |

【羽ノ浦小学校】

