【様式2】

R5年度　通学路合同安全点検　対策内容等調査票

学校名	岩脇　　小学校

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R6.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	市道古庄駅前2号線	阿南市羽ノ浦町古庄古野神（羽ノ浦町公民館古庄分館前～交通安全道路入口にかけて）	途中までグリーンベルトが設置されているが十分ではない。通勤通学時の自動車の交通量も多く，登下校時の通行が危険である。	(1)グリーンラインの設置（両側） (2)安全な通行についての児童への注意喚起	(1)令和6年度以降に対策予定 (2)学級等で安全な通行についての指導を行う。	(1)道路管理者（市） (2)学校	
②	交通	市道古庄旧道線	阿南市羽ノ浦町古庄古野神（森本板金横～宮本病院駐車場横にかけて）	道幅が狭く見通しが悪い。県道への抜け道として通勤通学時の自動車の交通量が多く、登下校時の通行が危険である。	(1)グリーンラインの設置（両側） (2)安全な通行についての児童への注意喚起	(1)令和6年度以降に対策予定 (2)学級等で安全な通行についての指導を行う。	(1)道路管理者（市） (2)学校	
③	交通	市道岩脇町筋線	阿南市羽ノ浦町岩脇町筋（ビューティーサロンオオカワ～岩脇小学校にかけて）	道幅が大変狭く見通しが悪い。自動車を避けるだけのスペースもなく、登下校時の通行が危険である。	(1)児童への交通安全指導や保護者への注意喚起とともに、スクールガード等の関係機関と連携した見守り活動を強化する。	(1)スクールガード、保護者、教職員等による朝の見守り活動を行っている。	(1)学校、スクールガード	
④	交通	市道古毛高田中央線・市道阿千田線・市道阿千田岩脇線	阿南市羽ノ浦町岩脇町筋（西在所集会所近く交差点）	道幅が大変狭く、ブロック塀などで大変見通しが悪い交差点。保護者の送迎や地域住民の抜け道となっており、大変危険である。	(1)ストップマーク等の設置で、児童が確実に止まることを意識づける (2)児童への交通安全指導や保護者への注意喚起とともに、スクールガード等の関係機関と連携した見守り活動を強化する。	(1)ストップマークの設置は必要とされる地域で準備、設置 (2)スクールガード、保護者、教職員等による朝の見守り活動を行っている。	(1)学校・地域 (2)学校	
⑤	交通	市道原平西園線・市道羽ノ浦横断道側道東線	阿南市羽ノ浦町岩脇原平（徳島南部自動車道高架脇交差点）	自動車道建設に関連して道路が拡張され、交通量が多くなっている。横断歩道がなく、道路の交差状況により横断がしづらい。	(1)カーブミラーの角度調整 (2)児童への交通安全指導や保護者への注意喚起とともに、スクールガード等の関係機関と連携した見守り活動を強化する。	(1)令和5年10月に実施済み (2)保護者、教職員等による朝の見守り活動を行っている。横断歩道を設置できないため、横断の方法について指導している。	(1)道路管理者（市） (2)学校	
⑥	交通	県道276号線	阿南市羽ノ浦町明見（(株)ファイブ羽ノ浦工場近く新興住宅地）	交通量の多い幹線道路であるが横断歩道がない。ガードレールが障害となり横断できず、登校時は左側通行を余儀なくされる。	(1)安全な通行について児童への注意喚起	(1)横断歩道を設置できないため少し離れた横断歩道が設置されているところまで別ルートを通るよう家庭に連絡し、児童にも指導している。	(1)学校	

A	防犯	不明	阿南市羽ノ浦町古庄大道ノ西 （古庄大橋北詰高架下）	過去に不審者情報が連続して発生している。高架下で周囲からの目が届きにくい心配な場所である。	(1)児童への安全指導・下校時の見回り活動の強化（定期的なパトロール） (2)児童への安全指導や不審者対応訓練、保護者への注意喚起とともに、警察等の関係機関と連携した見守り活動を強化する。	(1)継続して定期的にパトロールを実施している。 (2)警察や健全育成センターが定期的なパトロールを行っている。	(1)青少年健全育成センター (2)学校	

【岩脇小学校】