

【様式2】

R4年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名	大野 小学校
-----	--------

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R5.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	主要地方道阿南勝浦線(22号)	阿南市下大野町下大野バス停付近	路側帯が狭く、通行が危険である。歩道がない。通行する車もスピードを出しやすく危険である。	(1)児童への安全指導・登下校時の見守り活動の強化 (2)歩道の設置 (3)安全な通行について注意喚起	(1)適宜実施・「交通安全だより」を阿南市ホームページ等で公開 (2)設計済み・用地交渉中 (3)適宜実施	(1)警察(交通課・地域課)・市民活動支援室 (2)道路管理者(県) (3)学校	

【大野小学校】

