【様式2】

R4年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名	福井	小学校

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R5.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	市道動々原新田線	吉谷地区 「肉のもんじろう」から降りてくる坂	交通量が多い。安全な登下校のためには，歩道を通らなければ危険であるが，夏にかけて，草木の繁茂，マムシの出現等により，歩道を整備しなければ危険が伴う。	(1)児童への安全指導・登下校時の見守り活動の強化 (2)除草作業，安全な通行の指導	(1)適宜実施・「交通安全だより」を阿南市ホームページ等で公開 (2)適宜実施	(1)警察（交通課）・市民活動支援室 (2)学校	
②	交通	市道福井小学校線 市道国道内歩線	小学校正門手前の三叉路	三叉路の外側線が消えており、児童の通行における安全確保が難しい。	(1)児童への安全指導・登下校時の見守り活動の強化 (2)停止指導線・交差点付近の外側線引き直し (3)安全な通行の指導と保護者への声かけ	(1)適宜実施・「交通安全だより」を阿南市ホームページ等で公開 (2)実施済（R5．2） (3)適宜実施	(1)警察（交通課）・市民活動支援室 (2)道路管理者（市） (3)学校	

【福井小学校】


①
②
新野駅
一升ヶ森
湊
廿枝
はた
福井町
古津
大西
福井川
大宮
椿地
椿地川
宮宅
山下
高田
内歩
大谷
小谷
動々原
吉谷
実用
茶畦
西の前
古毛
羽広
土佐谷
阿波福井駅
中連
元末
愛宕山
地理院地図