

【様式2】

R7年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名		大野 小学校						
番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R8.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	主要地方道 阿南勝浦線22号線	阿南緑風会西側から180mの区間	歩道が狭い。ブロック塀が倒れてくる危険性あり。	(1)安全な通行について児童への注意喚起 (2)歩道整備の実施	(1)適宜実施 (2)R8新規要望実施	(1)学校 (2)道路管理者(県)	
②	交通	主要地方道 阿南勝浦線22号線	持井橋	自動車の通行量が多く、自転車等の通行もあり、歩道を歩いても危険。	(1)安全な通行について児童への注意喚起	(1)適宜実施	(1)学校	
③	交通	市道大野1号線・市道西條線	廣瀬商店前の路地と交差点からの道の合流地点	路地から右側通行のために道路を渡る児童を、交差点から入る車が見えにくい。	(1)安全な通行について児童への注意喚起	(1)適宜実施	(1)学校	
④	交通	市道大野1号線・市道三条八貫線	片田薬局の四つ角	四方から車が来て横断の時に大変危険。カーブミラーも見えにくい。	(1)安全な通行について児童への注意喚起・サポーターズクラブによる見守り (2)カーブミラーの角度調整	(1)適宜実施 (2)実施済(R7.8)	(1)学校 (2)道路管理者(市)	
⑤	交通	主要地方道 阿南勝浦線22号線	松福堂前の交差点	スピードを出す車が多く、横断のときに危険である。横断歩道の線がうすくなっている。	(1)安全な通行について児童への注意喚起・保護者による定期的な見守り (2)22号速度50km/h規制済 (3)横断歩道・中央線の塗り替え	(1)適宜実施 (2)交通指導取締り適宜実施 (3)塗り替え上申済	(1)学校 (2)警察 (3)警察	
⑥	防災	市道三条八貫線	片田薬局から小学校までの用	車道で交通量が多い割に道幅が狭く、用水には蓋も柵もないため、児童が落ちる危険性が高い。田植えの時期には増水し落ちると非常に危険。	(1)安全な通行について児童への注意喚起・サポーターズクラブによる見守り	(1)適宜実施	(1)学校	
⑦	防災	市道畑田幹線	大野保育所側の用水	柵も蓋もないので児童が落ちやすい。	(1)安全な通行について児童への注意喚起	(1)適宜実施	(1)学校	
⑧	交通	主要地方道 阿南勝浦線22号	松福堂向かい側の路側帯	狭い上に、路側帯を示す線が消えかかっている。	(1)安全な通行について児童への注意喚起(現在通行している児童はいない) (2)外側線の引き直し	(1)適宜実施 (2)R8年度以降に舗装修繕と同時に施工を検討	(1)学校 (2)道路管理者(県)	
⑨	交通	主要地方道 阿南勝浦線22号	阿南市下大野バス停付近(神野酒店前)	信号機のない横断歩道。路側帯が狭く通行が危険。	(1)安全な通行について児童への注意喚起・保護者による定期的な見守り (2)歩道整備の実施 (3)22号速度50km/h・横断歩道規制済み、利用者数が多いとは言いがたく、信号機設置しがたい。街頭活動にて対応。	(1)適宜実施 (2)用地難航によりグリーンライン設置にとどまる。 (3)交通指導取締り適宜実施	(1)学校 (2)道路管理者(県) (3)警察	

⑩	交通	主要地方道阿南勝浦線22号	県道大井南島線282号と主要地方道阿南勝浦線22号の合流箇所	交通量が多く、スピードの速い車が多い。横断歩道のラインが消えかかっている見えにくい。	(1)安全な通行について児童への注意喚起・保護者による定期的な見守り (2)22号、282号ともに速度50km/h規制済 (3)横断歩道の塗り替え	(1)適宜実施 (2)交通指導取締り適宜実施 (3)塗り替え上申済	(1)学校 (2)警察 (3)警察	
⑪	防災	準用河川八貫川	桶田集会所近くの川	川に落ちそう。草が生い茂っている。	(1)安全な通行について児童への注意喚起	(1)適宜実施	(1)学校	
A	防犯	市道桶田1号線	桶田集会所近くの道	人通りも少なく両側に草が生い茂っており薄暗い。	(1)防犯上の危険性を指導し、危機意識を高める	(1)適宜実施	(1)学校	

【大野小学校】

