

【様式2】

R7年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名		見能林 小学校						
番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R8.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	県道193号 中林港線	原田スポーツ付近	・通行量が多く、スピードも出ている。 ・信号がない横断歩道。	(1)安全な通行についての注意喚起と見守り活動 (2)193号速度40km/h・横断歩道規制済み、利用者数が多いと言いがたく、信号機設置しがたい。街頭活動にて対応	(1)適宜実施 (2)交通指導取締り適宜実施	(1)学校 (2)警察	
②	交通	市道見能方中央線 市道日開野見能方線	見能林町西内 学校正門周辺の通学路	・狭い直線道路と三叉路で、通行車両のスピードが出ている。学校駐車場への乗り入れの車両の出入りが頻繁にある。	(1)安全な通行についての注意喚起と見守り活動 (2)外側線の引き直し (3)生活道路の速度規制	(1)適宜実施 (2)実施済(R6.3) (3)令和8年度、生活道路の速度引き下げの法改正予定	(1)学校 (2)道路管理者(市) (3)警察	
③	交通	市道高専林崎線 市道青木八幡線	見能林町林崎 林崎神社前四つ角	・狭い直線道路で、通行車両のスピードが出ている。	(1)安全な通行についての注意喚起と見守り活動 (2)外側線の引き直し (3)市道速度30kmk/h・東西道路一時停止規制済	(1)適宜実施 (2)実施済(R6.3) (3)交通指導取締り適宜実施	(1)学校 (2)道路管理者(市) (3)警察	
④	交通	市道見能方中央線 市道駅前高専線	見能林公民館西側交差点	・北、東、南からの侵入に対しては停止線があるが、西からの侵入に対して停止線がない。 ・停止線があるにもかかわらず停止しない自転車が多く、大変危険である。	(1)安全な通行についての注意喚起と見守り活動 (2)停止指導線の引き直しと設置	(1)適宜実施 (2)令和8年度以降に実施予定	(1)学校 (2)道路管理者(市)	
A	防犯		子安神社付近	・R7不審者情報あり。	(1)児童への安全指導や不審者対応訓練の実施 (2)登下時の見守り活動の強化・パトロール強化 (3)不審者情報の該当箇所付近の巡視の強化	(1)適宜実施 (2)適宜実施 (3)適宜実施	(1)学校 (2)警察 (3)青少年健全育成センター	
B	防犯		林崎神社付近神社付近	・R6不審者情報あり。	(1)児童への安全指導や不審者対応訓練の実施 (2)登下時の見守り活動の強化・パトロール強化 (3)不審者情報の該当箇所付近の巡視の強化	(1)適宜実施 (2)適宜実施 (3)適宜実施	(1)学校 (2)警察 (3)青少年健全育成センター	

C	防犯		見能林小学校南門付近	・R7不審者情報あり。	(1)児童への安全指導や不審者 対応訓練の実施 (2)登下時の見守り活動の強化・ パトロール強化 (3)不審者情報の該当箇所付近 の巡視の強化	(1)適宜実施 (2)適宜実施 (3)適宜実施	(1)学校 (2)警察 (3)青少年健全育成 センター	
---	----	--	------------	-------------	--	-------------------------------	--------------------------------------	--

【見能林小学校】

