


学校名	番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	H30.11.1現在対策状況	事業主体	備考
横見小	1	市道富岡横見線	横見町中川原(横見橋北)	通勤時間帯は、車の通行量が多く、歩行者の通行に危険がある。	外側線の引き直し	H29 対策完了	市土木課	
					停止線及び「止まれ」文字の補修	修繕済	阿南警察署	
	2	市道横見中島線	横見町前長岡(横見小学校前交差点)	通勤時間帯は、車の通行量が多く、歩行者の通行に危険がある。	PTAによる見守り指導	見守り指導継続指導中	学校	
					「止まれ」文字の補修	修繕済	阿南警察署	
	3	県道27号阿南那賀川線 市道高川原八剱線	柳島町高川原(農協中野島支所前交差点)	車の通行量が多く、通勤時間帯はスピードを出す車が多い。	PTAによる見守り指導	見守り指導継続指導中	学校	
					横断旗の設置	設置済	学校	
				教職員による登下校時の交通指導	教職員による出勤途中の登校状況確認・月1回下校指導実施	学校		
				スクールガードによる登下校時の見守り指導	見守り指導継続指導中	学校		



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。