

学校名	番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	H30.11.1現在対策状況	事業主体	備考
福井小	1	市道大西内歩線	福井町高田(福井郵便局前)	外側線が消えかかり、停止場所の目安がわかりにくい。	外側線の画線	H28 対策完了済	市土木課	
	2	国道55号・県道26号由岐大西	福井町古津23番地1付近(大西交差点)	車の交通量が多く、横断歩道での待避場所が狭い。	警察官による交通指導を強化	交通指導継続中	阿南警察署	
	3	国道55号	福井町西の前(福井南石油前横断歩道)	車の交通量が多く、児童が横断しにくい。	横断歩道の補修 安全地帯の画線	修繕済 H29 区画線設置完了	阿南警察署 日和佐国道出張所	
	4	県道24号羽ノ浦福井線	福井町吉谷(肉やもんじろう前)	車の交通量が多く、坂道の上り詰めで見通しが悪い。	PTAによる見守り指導	見守り指導継続中	学校	
	5	主要地方道由岐大西線	福井町中内56番地付近	施設・建物があり見通しが悪い。	児童への安全指導(右側一列通行・安全確認)	安全指導継続中	学校	
	6	主要地方道由岐大西線	福井町北田4番地付近	道幅が狭いが、車両速度が速い。	スクールガード、PTAによる見守り指導	見守り指導継続中	学校	
	7	市道土井崎大西線	福井町湊30番地付近	道幅が狭く、見通しが悪い。	児童への安全指導(右側一列通行・安全確認)	安全指導継続中	学校	
	8	国道55号線・市道旧国道馬路鉦打線合流点	福井町鉦打	国道の車の通行量が多く、市道側からの見通しが悪い。	投棄防止フェンスの撤去及び投棄防止のための看板等設置	H29 投棄防止フェンス撤去及び標識設置完了	日和佐国道出張所	
	9	県道26号由岐大西線	福井町大宮(八幡神社下)	車の通行量が多く、見通しも悪い。	PTAによる見守り指導 児童への安全指導(横断時の安全確	見守り指導継続中 安全指導継続中	学校 学校	



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。