

学校名	番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	H30.11.1現在対策状況	事業主体	備考
大野小	1	主要地方道阿南勝浦線(23号線)	阿南市中大野町23号線の西条交差点	横断歩道はあるが信号機がなく危険、交通量が多い。	横断歩道の標示及び一時停止の「止まれ」文字の表示の修繕	H29 対策完了	阿南警察署	
	2	市道東條3号線	老人いこいの家前	道路がでこぼこで、雨の日は水がたまる。	アスファルト舗装	H30.1 対策完了	市土木課	
	3	主要地方道阿南勝浦線(22号線)	阿南市下大野町下大野バス停付近(神野酒店前)	路側帯がせまく通行が危険。信号機もなし。	横断歩道及び予告標示の修繕	H29 対策完了	阿南警察署	
	4	主要地方道阿南勝浦線(22号線)	秦野美容室から22号線にでるところ	信号機のない横断歩道。交通量も多く危険。以前下校中に事故あり。	横断歩道の予告標示(東側)の修繕	H30 対策完了	阿南警察署	
	5	県道大井南島線(282号線)	中大野教育集会所前	信号機のない横断歩道。カーブのところで見通しが悪い。	教職員の登下校指導やサポーターズクラブの交通安全指導	継続した指導を実施	学校	
	6	主要地方道阿南勝浦線(22号線)	亀川商店前	信号機のない横断歩道。交通量も多く危険。	教職員の登下校指導やサポーターズクラブの交通安全指導	継続した指導を実施	学校	



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。