

学校名	番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	H30.11.1現在対策状況	事業主体	備考
伊島小	1	不明	小・中学校正門前道路	台風・冬の季節風の時期に強風が吹く。また、降雨量が多いと冠水することがある。	強風時及び雨量が多い日において、別ルートでの通学を指導。	安全な方法での通学を継続指導中	学校	



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。