


令和元年度 通学路合同安全点検 対策内容等

学校名	中野島	小学校
-----	------------	-----

番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R2.3 現在対策実施状況	実施主体	備考
①	市道中原北別当線	柳島町三叉路周辺	三叉路のため、自動車の通行や対向時に危険である。	教職員による交通指導 PTAによる交通指導 児童クラブ指導員による付添下校 PTAによる下校時パトロール スクールガードによる見守り指導	実施中(月2日) 実施中(週2日) 実施中(毎日) 実施中(週3日) 実施中(月2日)	学校	
②	市道南島中原線	上中町中原(310~313番地)付近	用水路側に外側線を画線済み。道幅が狭く用水路への落下の危険がある。	スクールガードによる付添登校と見守り指導 PTAによる下校時パトロール 外側線の設置	実施中(毎日) 実施中(週3日) 実施済(H29.12)	学校 道路管理者(市)	
				スクールガードによる付添登校と見守り指導 PTAによる下校時パトロール カーブミラーの追加設置	実施中(毎日) 実施中(週3日) 実施済(R2.3)	学校 道路管理者(市)	
③	市道南島東小路線	上中町南島(旧国道55号高架下)	カーブミラーはあるが、高架下へ進入する車の見通しが悪い。	スクールガードによる付添登校と見守り指導 PTAによる下校時パトロール カーブミラーの追加設置	実施中(毎日) 実施中(週3日) 実施済(R2.3)	学校 道路管理者(市)	
				PTAによる付添登校 教職員による交通指導 PTAによる交通指導 PTAによる下校時パトロール 横断歩道予告表示の補修 歩道設置(両側)	実施中(毎日) 実施中(月2日) 実施中(週2日) 実施中(週3日) 実施済(R元) 設計済・用地交渉中	学校 警察(交通課) 道路管理者(県)	
⑤	市道岡中原1号線	上中町岡(91番地付近)の市道	カーブミラーはあるが、緩やかなカーブで車の見通しが悪い。	PTAによる付添登校 PTAによる下校時パトロール カーブミラーの設置	実施中(毎日) 実施中(週3日) 実施済(H29.11)	学校 道路管理者(市)	
				PTAによる下校時パトロール カーブミラーの設置	実施中(週3日) 実施済(H31.3)	学校 道路管理者(市)	
⑥	私道	宝田町平岡(徳島銀行宝田支店横)	カーブミラーはあるが、住宅地のため出入りする車の通行が多い。	PTAによる下校時パトロール カーブミラーの設置	実施中(週3日) 実施済(H31.3)	学校 道路管理者(市)	

【中野島小学校】



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。