


令和元年度 通学路合同安全点検 対策内容等

学校名	横見	小学校
-----	----	-----

番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R2.3 現在対策実施状況	実施主体	備考
①	市道富岡横見線	横見町中川原(横見橋北詰)	通勤時間帯は、車の通行量が多く、歩行者の通行に危険が伴う。	学校ボランティアによる見守り活動	常時実施	学校	
				横断歩道標識の角度調整 横断歩道予告表示の補修	実施済(R元)	警察(交通課)	
				外側線の引き直し	実施済(H29.1)	道路管理者(市)	
②	市道横見中島線	横見町前長岡(小学校北側五叉路)	通勤時間帯は、車の通行量が多く、歩行者の通行に危険が伴う。	学校ボランティアによる見守り活動	常時実施	学校	
				横断歩道標識の角度調整	実施済	警察(交通課)	
③	県道27号阿南那賀川線 市道高川原八剣線	柳島町高川原(旧JA中野島支所交差点)	通勤時間帯は、車の通行量が多く、歩行者の通行に危険が伴う。	学校ボランティアによる見守り活動	常時実施	学校	
				横断歩道及び停止線の補修	実施済(R元)	警察(交通課)	

【横見小学校】



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。