

## 令和元年度 通学路合同安全点検 対策内容等

学校名	<b>津乃峰</b> 小学校
-----	----------------

番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R2.3 現在対策実施状況	実施主体	備考
①	国道55号阿南道路	学校入り口歩道橋下側道	信号・横断歩道がないため、児童通学時に事故の危険性がある。	地域ボランティアの活用(立哨指導)	適宜実施	学校	
②	県道286号国道55号阿南道路	県道286号と国道55号阿南道路の交差点	交差点の形状から横断歩道を渡る児童の確認がしづらく、事故に巻き込まれる危険性が高い。	地域ボランティアの活用(立哨指導)	適宜実施	学校	
				横断歩道の補修	実施済(R元)	警察(交通課)	
				減速帯及び路面標示	実施済(R2.3)	道路管理者(国)	
③	国道55号阿南道路	TSマスダビル横 側道	信号・横断歩道がないため、児童通学時に事故の危険性がある。	地域ボランティアの活用(立哨指導)	適宜実施	学校	
				右折矢印表示の補修	実施済(R元)	警察(交通課)	
④	国道55号阿南道路	是松医院入り口 側道	信号・横断歩道がないため、児童通学時に事故の危険性がある。	地域ボランティアの活用(立哨指導)	適宜実施	学校	
⑤	国道55号国道55号阿南道路	国道55号と国道55号阿南道路(バイパス)交差点	横断歩道等のラインの表示がうすく消えかかっており、児童横断時に危険が伴う。	横断歩道・交差点北側停止線の補修	実施予定(R2)	警察(交通課)	
				舗装修繕時に区画線復旧	実施済(R元.12)	道路管理者(国)	
⑥	国道55号阿南道路	吉田歯科入り口 側道	信号がなく、朝の通勤ラッシュ時の車の抜け道になっており、横断歩道がないため児童通学時に事故に巻き込まれる危険性が高い。	学校職員・PTAによる巡視	適宜実施	学校	
⑦	国道55号阿南道路	井坂クリニック横 側道	横断歩道がなく、車の見通しも悪いため、児童通学時に事故にあう危険性がある。	地域ボランティアの活用(立哨指導)	適宜実施	学校	
				一時停止線の補修	実施済(R元)	警察(交通課)	

【津乃峰小学校】



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。