

## 令和元年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名	<b>桑野</b>	小学校
-----	-----------	-----

番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R2.3 現在対策実施状況	実施主体	備考
①	国道195号線	阿南市桑野町荒田の点滅信号の横断歩道	直線道路が続き、午後は直射日光を浴び点滅信号が分かりづらくなるとともに、加速しやすく、横断中の児童が危険にさらされることがある。	カラー舗装・減速帯	実施済(R2.2)	道路管理者(県)	

## 【桑野小学校】



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。