

令和元年度 通学路合同安全点検 対策内容等

学校名	福井	小学校
-----	-----------	-----

番号	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R2.3 現在対策実施状況	実施主体	備考
①	市道大西内歩西ノ前線	阿南市福井町大西(津波避難タワー付近)	交通量が多く、道幅が狭く待機場所が少ない。	児童への注意喚起	適宜実施	学校	
				外側線の設置	実施済(H28.8)	道路管理者(市)	
②	市道動々原新田線	阿南市福井町吉谷(焼き肉もんじろう付近)	交通量が多く、見通しが悪い。	歩道の草刈り	実施済	学校	
				カーブミラーの設置	検討中	道路管理者(市)	
③	県道26号由岐大西線	阿南市福井町中内56番地付近	施設・建物のため見通しが悪い。	児童への注意喚起	適宜実施	学校	
④	県道26号由岐大西線	阿南市福井町北田4番地付近	交通量が多く、道幅が狭く待機場所が少ない。	児童への注意喚起	適宜実施	学校	
⑤	市道土井崎大西線	阿南市福井町湊30番地付近	交通量が多く、道幅が狭く待機場所が少ない。	児童への注意喚起	適宜実施	学校	
⑥	県道26号由岐大西線	阿南市福井町大宮(八幡神社付近)	交通量が多く、見通しが悪い。	児童への注意喚起	適宜実施	学校	
⑦	市道大西内歩線	阿南市福井町高田から森への市道	道幅が狭く歩道がない。山側の木が覆い被さっている。	児童への注意喚起	適宜実施	学校	
				樹木の伐採	一部実施済(R元.9)	NTT道路管理者(市)	年次的に継続して施工

【福井小学校】



この背景地図等データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものです。