

【様式2】

R3年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名	橘 小学校
-----	-------

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R4.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	国道55号線	橘町幸田～青木の車道	歩道がなく、車道はなだらかなカーブのため見通しが悪く、スピードを出している車も多い。	(1)通学路を明示する路面標示(グリーンライン)を設置。 (2)児童・保護者への指導及び注意喚起	(1)グリーンライン設置(R3/12) (2)継続実施中	(1)道路管理者(国) (2)学校	
②	交通	国道55号線	国道55号線と県道阿南・相生線の分岐する三叉路	変則の三叉路であり、大型のトラックがよく往来している。スピードを出している車も多い。県道に関しては歩道もない。	(1)減速路面標示を設置。 (2)児童・保護者への指導及び注意喚起 (3)外側線の高度化	(1)減速路面標示設置(R3/12) (2)継続実施中 (3)実施済み	(1)道路管理者(国) (2)学校 (3)道路管理者(県)	

【橘小学校】



②さらに南