

【様式2】

R3年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名		福井	小学校					
番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R4.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	市道大西内歩線	阿南市福井町高田(福井川沿い)	歩道の白線が消えていて、児童が道路の中央寄りを歩いてしまう。	(1)歩道の補修 (2)児童・保護者への交通指導 (3)外側線、ゼブラ帯等の引き直し	(1)点検時対策済み (2)適宜実施 (3)令和4年度に対策予定	(1)警察(交通課) (2)学校 (3)道路管理者(市)	
②	交通	国道55号線	阿南市福井町吉谷(徳島新聞福井専売所から阿南共同生コンまでの間)(福井川沿い)	雑草が生えて、道をふさぎ、車道へ出ないと通れない。	(1)除草実施 (2)児童・保護者への交通指導	(1)実施済み (2)適宜実施	(1)道路管理者(国) (2)学校	
③	交通	国道55号線	阿南市福井町吉谷と大西の境(道路東側)	小学校の通学路ではないが、木々が歩道をふさいでいている。複数の中学生が通行しているが、危険である。	(1)除草実施 (2)児童・保護者への交通指導	(1)実施済み (2)適宜実施	(1)道路管理者(国) (2)学校	
④	交通	県道26号線 由岐大西線	阿南市福井町北田4番地付近	交通量が多く、道幅が狭く待機場所が少ない。歩道の白線が消えていて歩道がはっきりしないので、歩行者も運転者も通りにくい。	(1)児童・保護者への交通指導 (2)外側線の高度化	(1)実施済み (2)実施済み	(1)学校 (2)道路管理者(県)	

【福井小学校】

