

【様式2】

R3年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名	新野 小学校
-----	--------

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R4.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	学校正門から東に延びる道路 市道西馬場1号線	新野町西馬場	石の側溝蓋と金属の側溝蓋との間に隙間があり、児童が登下校の際に足を突っ込みけがをした。	(1)児童への交通安全指導 (2)側溝蓋の修繕	(1)実施済み (2)R4年度に対策予定	(1)学校 (2)道路管理者(市)	
②	交通	県道35号線 市道中町線	新野町東馬場	石の側溝蓋と金属の側溝蓋との間に隙間があり、児童が登下校の際に足を突っ込みけがをした。	(1)児童への交通安全指導 (2)側溝蓋の修繕	(1)実施済み (2)R4年度に対策予定	(1)学校 (2)道路管理者(市)	
③	交通	県道35号線	新野町入田	路側帯の部分が狭いうえに、草が生い茂っているため児童の通学が危険。	(1)児童への交通安全指導 (2)外側線の高度化	(1)実施済み (2)実施済み	(1)学校 (2)道路管理者(県)	
④	交通	県道35号線 市道入田仲町線	新野町入田	③の延長道で、路側帯の部分がほとんどなく、西から来る車の見通しも悪い。	(1)児童への交通安全指導 (2)外側線、停止指導線、ゼブラ帯等の引き直し (3)外側線の高度化	(1)実施済み (2)令和4年度に対策予定 (3)実施済み	(1)学校 (2)道路管理者(市) (3)道路管理者(県)	

【新野小学校】

