

【様式2】

R6年度 通学路合同安全点検 対策内容等調査票

学校名	長生 小学校
-----	--------

番号	区別	路線名	通学路の危険箇所	危険な状況の内容	対策内容	R7.3.1現在対策実施状況	事業主体	備考
①	交通	県道24号線	阿南市長生町本庄立石の信号	三叉路で、右折・左折する車が多い。カーブのため信号が見えにくい、かなりのスピードで運転している。一部歩道がない所もあり、標識が目立たない。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)カーブの前後80mに減速帯設置 (3)交差点手前の北行き車線に標識（電光表示板）を設置	(1)適宜実施 (2)設置済 (3)R7.6目途に設置予定	(1)学校 (2)道路管理者（県） (3)道路管理者（県）	
②	防災	阿南那賀川線 (27号線)	阿南市長生町オコキ	道幅が狭いが、車がスピードを出すことが多い。下校後児童クラブ（学童）に参加する子どもが多く、危険である。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)グリーンベルトの設置 (3)狭小箇所解消 (4)パトロール	(1)適宜実施 (2)令和6年度以降に対策予定 (3)関係地権者と交渉中 (4)適宜実施	(1)学校 (2)道路管理者（県） (3)道路管理者（県） (4)警察（地域課）	
③	交通	県道24号線羽ノ浦福井線	阿南市長生町南千足 大津田バス停前	歩道が極端に狭くなり、児童が安全に歩行できない。また、段差が多く、躓きやすい状態である。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)歩道整備の実施	(1)適宜実施 (2)詳細設計後、用地交渉予定	(1)学校 (2)道路管理者（県）	
④	交通	県道24号線	阿南市長生町中久保	交通量も多く、車が加速しやすい道路で、交通事故後のガードパイプが仮設のまま危険である。	(1)交通安全指導・注意喚起 (2)ガードレールを改修設置	(1)適宜実施 (2)設置済	(1)学校 (2)道路管理者（県）	

【長生小学校】

